

## Datos

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería	Gravedad	Observación	Batea	Clima	Movimiento	Usuario
###	VW	NIVUS	9BWCH6CH6TP043138							INGRESO	
###	VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU7TM012464							INGRESO	
###	VW	TERA	9BWBL6DF3TT359837							INGRESO	
###	VW	TERA	9BWBL6DF8TT353340							INGRESO	
###	VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP042321							INGRESO	
###	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B23TM009019					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
###	VW	TERA	9BWBH6DF0TT364009	Alfombra - Delantera	Contaminación, exterior	Otros	varias	697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
###	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B28TM014524					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
###	VW	POLO	9BWAL5BZXTT642190					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
###	VW	T-CROSS	9BWBH6BF4T4051414					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
###	VW	TAOS COMFORTLINE	3VVAP6B24TM017775					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
###	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B22TM012056					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
###	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B22TM010064					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
###	VW	POLO	9BWAL5BZ9TT643136	Llaves	Faltante	Otros	X1	252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
###	VW	TAOS COMFORTLINE	3VVAP6B22TM011263					252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
###	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B27TM015471					252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
###	VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU7TM016059					252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
###	VW	TERA	9BWBH6DF7TT359650					252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
###	VW	TERA	9BWBL6DF2TT355570					252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
###	VW	TAOS COMFORTLINE	3VVAP6B21TM012789					252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
###	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT640517	TV/DVD Display	Rayado	0-2.5 cm		252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
###	VW	TERA	9BWBH6DF5TT351823	Techo	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO	722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
###	VW	T-CROSS	9BWBH6BF1T4052956					722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco

## Datos

### VW	POLO	9BWAL5BZ0TT638424						722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TAOS	3VVJP6B27TM020279						722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TAOS	3VVAP6B29TM017643						722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	COMFORTLINE	9BWBH6DF2TT355957						722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### Honda	CRV	MRHRS6883SP060152	Neumático Tras. L/Der.	Pinchado	Otros	HSHDJF			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	AMAROK	8AWJB62H4SA033108	Antena	Faltante	Otros				sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	AMAROK	8AWJW62H5SA042520	Tapa baúl	Abollado (sin pint. dañada)	7.5-15 cm	HDJDJD			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP035210	Techo	Contaminación, exterior	Más de 30 cm				sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	AMAROK	8AWDV22H8KA033738	Espejo exterior - Izquierdo	Pint. saltada	Otros				sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	AMAROK	8AWJD62H3TA003741						2093	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	AMAROK	8AWJD62H0TA000215	Puerta - Delantera izquierda	Rayado	7.5-15 cm	EN LA CP ESTÁ MAL CODIFICADO,FIGURA GUARD.DEL.IZQ.		2093	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TAOS	8AWBJ6B21SA816342	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO		2093	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP042531						697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TAOS	3VVJP6B28TM011008						697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP042447						697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZXTT642075	Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm	1 X 2		697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBL6DF2TT342026						697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TAOS	3VVJP6B22TM014261						697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	SAVEIRO	9BWKL45U7TP034313						697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	NIVUS	9BWCH6CHXTP042851						697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	SAVEIRO	9BWJL45U0TP051028	Puerta - Delantera izquierda	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm			344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBH6DF6TT366251						344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TAOS	3VVJP6B22TM018925	Guardabarros - Delantero izquierdo, Guardabarros -	Abollado (sin pint. dañada),	2.5-7.5 cm, 2.5-7.5 cm			344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBL6DF9TT347353						344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TAOS	3VVJP6B27TM010254						344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco

## Datos

### VW	POLO	9BWAH5BZ0TT643303					344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ7TT642230					344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBL6DF7TT356553	Techo, Parante - Central derecho	Abollado (sin pint. dañada), Abollado - Fila	0-2.5 cm, 7.5-15 cm		344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	NIVUS	9BWCH6CH6TP042877	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBH6DF7TT355355	Alfombra - Trasera, Alfombra - Trasera, Alfombra - Trasera	Pint. saltada filo, Rayado, Cortado, Abollado - Fila	0-2.5 cm, Otros, 15-20 cm, 45	FILO , mas base antena rotaedf, delanteras y traseras, x2	395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBH6DF5TT361526					395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	NIVUS	9BWCH6CH0TP030434					395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBH6DF8TT354974					395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBL6DF9TT355565					395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	NIVUS	9BWCH6CH4TP040965					395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBL6DF9TT355873					395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	NIVUS	9BWCH6CH5TP040330					395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### Honda	CRV	1HGRS4870SL501372						dew	INGRESO	slsener@gmail.c
### Honda	CRV	1HGRS4879SL501375						dew	INGRESO	slsener@gmail.c
### Audi	VERIFICAR	WAUBKDGU4S2072973						sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### Audi	VERIFICAR	WAUAKDGU3S2071339						sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### Audi	VERIFICAR	WAUBKDGU6S2059304						sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU8TM010769	Paragolpe - Delantero	Rayado	2.5-7.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	AMAROK	8AWJW62H1TA001853	Otros Interior	Cortado	Más de 30 cm	BURLETE PUERTA TRA. IZQ.		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	VIRTUS	9BWDL6BZ3T4009706					516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBL6DF7TT354897					516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBL6DFXTT355915					516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBL6DF8TT359493					516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBL6DF6TT355006					516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBL6DF9TT354478					516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco

## Datos

### VW	TERA	9BWB�6DF5TT355465				516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWB�6DF9TT354626				516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBH6DF2TT364559	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm	602	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWB�6DF0TT352599				602	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ0TT640318	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWB�6DF8TT346663	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	T-CROSS	9BWBH6BF5T4056704	Capot	Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAH5BZ8TT627737	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm	1	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	AMAROK	8AWJD62HXTA003672					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TAOS	8AWBJ6B23SA817038	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada	0-2.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	SAVEIRO	9BWJL45U6TP034346				2228	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
###		8AJTEST999TE84883					dew	INGRESO	slsener@gmail.c
### VW	T-CROSS	9BWBH6BF5T4050000					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZXTT641606	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
###		988ATEST99SE00311					frost	INGRESO	slsener@gmail.c
###		899ATA9995T000001					frost	INGRESO	slsener@gmail.c
###		KFKFK4884PPEENAAT					frost	INGRESO	slsener@gmail.c
###		DKKDKDKDKDDKJJDJD					frost	INGRESO	slsener@gmail.c
###		WE998WBTRE0012944					sunny	INGRESO	slsener@gmail.c
### Honda	VERIFICAR	3HGTU7633P93R3JJN					sunny	INGRESO	slsener@gmail.c
###		JJ7273HDJD2373HDD					sunny	INGRESO	slsener@gmail.c
###		8ATA9927UUEHJDJJJ					rain	INGRESO	slsener@gmail.c
###		USUUUUUUUEU77373					rain	INGRESO	slsener@gmail.c
###		8ATA9WWHERFE97884					dew	INGRESO	slsener@gmail.c
###		HJDHDDHHDDHUUUUEU1					dew	INGRESO	slsener@gmail.c

## Datos

### VW	POLO	9BWAH5BZ8TT630136	Paragolpe - Trasero	Rayado	2.5-7.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	NIVUS	9BWCH6CH2TP042326	Techo, Espejo exterior - Izquierdo	Abollado (sin pint. dañada), Rayado	0-2.5 cm, 0-2.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ6TT624284				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624614				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ6TT622079				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624279				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ3TT624338				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ0TT628072				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ6TT624155				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625006				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ3TT623061				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBL6DF0TT352778				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ8TT635643				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBL6DF8TT347960				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ5TT640380				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	T-CROSS	9BWBH6BF8T4037709				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBL6DF8TT327210				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBH6DF8TT352500				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBL6DF6TT354261				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAH5BZ8TT640777					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBH6DFXTT355382					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	T-CROSS	9BWBH6BF6T4047929	Puerta - Delantera izquierda		0-2.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TERA	9BWBH6DF0TT350143					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	T-CROSS	9BWBH6BF8T4051562					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	TAOS COMFORTLINE	3VVAP6B2XTM017361					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco

## Datos

### VW	TAOS HIGHLINE PITONIC	3VVJP6B27TM016992						sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	TAOS HIGHLINE PITONIC	3VVJP6B28TM017441						sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	TAOS COMFORTLI NIVUS	3VVAP6B25TM015775					292	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	TERA	9BWBL6DF8TT347411	Puerta - Delantera izquierda	0-2.5 cm	FILO		292	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	TERA	9BWBH6DF6TT366718					292	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	POLO	9BWAH5BZ7TT643881					292	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	TAOS COMFORTLI NIVUS	3VVAP6B21TM015773					292	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	TERA	9BWBL6DF5TT360388					292	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	NIVUS	9BWCH6CHXTP041389					292	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	TERA	9BWBH6DF6TT363933					292	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	TAOS HIGHLINE PITONIC	3VVJP6B25TM018630					446	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ6TT623894					446	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625197					446	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624466					446	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ5TT627077					446	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	TAOS HIGHLINE PITONIC	3VVJP6B26TM016899					446	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	TERA	9BWBH6DF0TT352944					446	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ5TT628519					446	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624881					333	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ5TT624857					333	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624606					333	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ3TT624145					333	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ3TT624209					333	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ1TT620899					333	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624418	Puerta - Delantera izquierda Pint. saltada filo	0-2.5 cm			333	sunny	INGRESO	gpintos@ cooptaco

## Datos

### VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624489				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624413				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ6TT622664				552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625443				552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ2TT625254				552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ6TT620929				552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ6TT621899				552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ3TT624405				552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625040				552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ2TT625111	Panel interior puerta - Delantero izquierdo	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ5TT624843				552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ5TT624941				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ5TT624809				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625099				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624346				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ5TT628357				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ6TT623829	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624525				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ6TT621482				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624539				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ6TT624267				244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ5TT628780	Puerta - Delantera izquierda, Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo, Pint. saltada filo	0-2.5 cm, , 0-2.5 cm	244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625247				244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ6TT624141				244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
### VW	POLO	9BWAL5BZ1TT625245				244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco

## Datos

### VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624637
### VW	POLO	9BWAL5BZ0TT625382
### VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624841
### VW	POLO	9BWAL5BZ2TT621351
### VW	TAOS HIGHLINE BITION	3VVJP6B27TM014868
### VW	TAOS HIGHLINE BITION	3VVJP6B27TM017737
### VW	TERA	9BWBL6DF1TT354667
### VW	TAOS COMFORTLI N5 207CH	3VVAP6B26TM015526
### VW	POLO	9BWAL5BZ1TT635211
### VW	TAOS COMFORTLI N5 207CH	3VVAP6B25TM016005
### VW	TERA	9BWBL6DFXTT327113
### VW	POLO	9BWAL5BZ1TT635239
### VW	TERA	9BWBH6DF0TT362213
### VW	TERA	9BWBH6DFXTT320583
### VW	TERA	9BWBH6DF8TT360225
### VW	TERA	9BWBH6DF0TT356279
### VW	TERA	9BWBH6DF5TT354978
### VW	TERA	9BWBH6DF0TT320589
### VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU3TM012512


[illegible]



## Top Areas

Area	Casos
Puerta - Delantera izquierda	13
Techo	4
Guardabarros - Delantero izquierdo	3
Puerta - Delantera derecha	3
Espejo exterior - Izquierdo	2


## Top Areas - Gráfico



## Top Averías

Avería	Casos
Abollado (sin pint. dañada)	12
Pint. saltada filo	11
Rayado	6
Contaminación, exterior	2
Faltante	2

## Top Averías - Gráfico



## Evolución

Fecha	Casos
2026-01-05	0
2026-01-06	1
2026-01-07	10
2026-01-08	6
2026-01-09	5
2026-01-12	2
2026-01-13	4
2026-01-14	1
2026-01-15	2
2026-01-16	3
2026-01-19	7
2026-01-20	0

## Evolución - Gráfico

