

Datos

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería	Gravedad	Observación	Batea	Clima	Movimiento	Usuario
2026-01-05	VW	NIVUS	9BWH6CH6TP043138								INGRESO
2026-01-05	VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU7TM012464								INGRESO
2026-01-05	VW	TERA	9BWBL6DF3TT359837								INGRESO
2026-01-05	VW	TERA	9BWBL6DF8TT353340								INGRESO
2026-01-05	VW	NIVUS	9BWH6CH3TP042321								INGRESO
2026-01-06	VW	TAOS HIGHLINE TERA	3VVJP6B23TM009019					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-06	VW	TAOS HIGHLINE TERA	9BWBH6DF0TT364009	Alfombra - Delantera	Contaminación, exterior	Otros	varias	697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-06	VW	TAOS HIGHLINE POLO	3VVJP6B28TM014524					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-06	VW	TAOS HIGHLINE POLO	9BWAL5BZXTT642190					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-06	VW	T-CROSS	9BWBH6BF4T4051414					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-06	VW	TAOS COMFORTLİ NE	3VVAP6B24TM017775					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-06	VW	TAOS HIGHLINE TERA	3VVJP6B22TM012056					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-06	VW	TAOS HIGHLINE TERA	3VVJP6B22TM010064					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ9TT643136	Llaves	Faltante	Otros	X1	252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	TAOS COMFORTLİ NE	3VVAP6B22TM011263					252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	TAOS HIGHLINE TERA	3VVJP6B27TM015471					252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU7TM016059					252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	TERA	9BWBH6DF7TT359650					252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	TERA	9BWBL6DF2TT355570					252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	TAOS COMFORTLİ NE	3VVAP6B21TM012789					252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT640517	TV/DVD Display	Rayado	0-2.5 cm		252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	TERA	9BWBH6DF5TT351823	Techo	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO	722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	T-CROSS	9BWBH6BF1T4052956					722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco

Datos

2026-01-07 VW	POLO	9BWAL5BZ0TT638424						722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 VW	TAOS HIGHLINE TAOS HIGHLINE	3VVJP6B27TM020279						722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 VW	TAOS COMFORTLINE	3VVAP6B29TM017643						722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 VW	TERA	9BWBH6DF2TT355957						722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 Honda	CRV	MRHRS6883SP060152	Neumático Tras. L/Der.	Pinchado	Otros	HSHDJF			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 VW	AMAROK	8AWJB62H4SA033108	Antena	Faltante	Otros				sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 VW	AMAROK	8AWJW62H5SA042520	Tapa baúl	Abollado (sin pint. dañada)	7.5-15 cm	HDJDJD			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP035210	Techo	Contaminación, exterior	Más de 30 cm				sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 VW	AMAROK	8AWDV22H8KA033738	Espejo exterior - Izquierdo	Pint. saltada	Otros				sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 VW	AMAROK	8AWJD62H3TA003741					2093		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 VW	AMAROK	8AWJD62H0TA000215	Puerta - Delantera izquierda Rayado	7.5-15 cm	EN LA CP ESTÁ MAL CODIFICADO,FIGURA GUARD.DEL.IZQ.		2093		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 VW	TAOS	8AWBJ6B21SA816342	Puerta - Delantera izquierda Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO		2093		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP042531					697		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	TAOS HIGHLINE NIVUS	3VVJP6B28TM011008					697		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP042447					697		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	POLO	9BWAL5BZXTT642075	Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm	1 X 2	697		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	TERA	9BWBL6DF2TT342026					697		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	TAOS HIGHLINE SAVEIRO	3VVJP6B22TM014261					697		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	SAVEIRO	9BWKL45U7TP034313					697		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	NIVUS	9BWCH6CHXTP042851					697		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	SAVEIRO	9BWJL45U0TP051028	Puerta - Delantera izquierda	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm		344		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	TERA	9BWBH6DF6TT366251					344		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	TAOS HIGHLINE TERA	3VVJP6B22TM018925	Guardabarros - Delantero izquierdo, Guardabarros -	Abollado (sin pint. dañada),	2.5-7.5 cm, 2.5-	,	344		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	TERA	9BWBL6DF9TT347353					344		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	TAOS HIGHLINE TERA	3VVJP6B27TM010254					344		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco

Datos

2026-01-08 VW	POLO	9BWAH5BZ0TT643303					344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	POLO	9BWAL5BZ7TT642230					344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	TERA	9BWBBL6DF7TT356553	Techo, Parante - Central derecho	Abollado (sin pint. dañada), Pint. saltada filo	0-2.5 cm, , 7.5-15 cm	FILO	344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 VW	NIVUS	9BWCH6CH6TP042877	Puerta - Delantera izquierda					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 VW	TERA	9BWBH6DF7TT355355	Alfombra - Trasera, Alfombra - Trasera,	Pint. saltada filo, Rayado, Cortado, Otros, 15-	0-2.5 cm, , FILO , mas base antena rotaedf, delanteras y traseras, x2		395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 VW	TERA	9BWBH6DF5TT361526					395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 VW	NIVUS	9BWCH6CH0TP030434					395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 VW	TERA	9BWBH6DF8TT354974					395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 VW	TERA	9BWBBL6DF9TT355565					395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 VW	NIVUS	9BWCH6CH4TP040965					395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 VW	TERA	9BWBBL6DF9TT355873					395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 VW	NIVUS	9BWCH6CH5TP040330					395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 Honda	CRV	1HGRS4870SL501372						dew	INGRESO	sielsener@gmail.c
2026-01-09 Honda	CRV	1HGRS4879SL501375						dew	INGRESO	sielsener@gmail.c
2026-01-09 Audi	VERIFICAR	WAUBKDGU4S2072973						sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 Audi	VERIFICAR	WAUAKDGU3S2071339						sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 Audi	VERIFICAR	WAUBKDGU6S2059304						sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-12 VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU8TM010769	Paragolpe - Delantero	Rayado	2.5-7.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-12 VW	AMAROK	8AWJW62H1TA001853	Otros Interior	Cortado	Más de 30 cm	BURLETE PUERTA TRA. IZQ.		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13 VW	VIRTUS	9BWDL6BZ3T4009706					516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13 VW	TERA	9BWBBL6DF7TT354897					516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13 VW	TERA	9BWBBL6DFXTT355915					516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13 VW	TERA	9BWBBL6DF8TT359493					516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13 VW	TERA	9BWBBL6DF6TT355006					516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13 VW	TERA	9BWBBL6DF9TT354478					516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco

Datos

2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF5TT355465				516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF9TT354626				516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13	VW	TERA	9BWBH6DF2TT364559	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm	602	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF0TT352599				602	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13	VW	POLO	9BWAL5BZ0TT640318	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF8TT346663	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13	VW	T-CROSS	9BWBH6BF5T4056704	Capot	Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-14	VW	POLO	9BWAH5BZ8TT627737	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm	1	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-15	VW	AMAROK	8AWJD62HXTA003672					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-15	VW	TAOS	8AWBJ6B23SA817038	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada	0-2.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-15	VW	SAVEIRO	9BWJL45U6TP034346				2228	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-15			8AJTEST999TE84883					dew	INGRESO	sielsener@gmail.c
2026-01-15	VW	T-CROSS	9BWBH6BF5T4050000					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-15	VW	POLO	9BWAL5BZXTT641606	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-15			988ATEST99SE00311					frost	INGRESO	sielsener@gmail.c
2026-01-15			899ATA9995T000001					frost	INGRESO	sielsener@gmail.c
2026-01-15			KFKFK4884PPEENAAT					frost	INGRESO	sielsener@gmail.c
2026-01-15			DKKDCKDKDDKJJJD					frost	INGRESO	sielsener@gmail.c
2026-01-15			WE998WTRE0012944					sunny	INGRESO	sielsener@gmail.c
2026-01-15	Honda	VERIFICAR	3HGTU7633P93R3JJN					sunny	INGRESO	sielsener@gmail.c
2026-01-15			JJ7273HDJD2373HDD					sunny	INGRESO	sielsener@gmail.c
2026-01-16			8ATA9927UUEHJDJJ					rain	INGRESO	sielsener@gmail.c
2026-01-16			USUUUUUEUEU77373					rain	INGRESO	sielsener@gmail.c
2026-01-16			8ATA9WWHERFE97884					dew	INGRESO	sielsener@gmail.c
2026-01-16			HJDHDDHHDDHUUUEU1					dew	INGRESO	sielsener@gmail.c

Datos

2026-01-16 VW	POLO	9BWAH5BZ8TT630136	Paragolpe - Trasero	Rayado	2.5-7.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-16 VW	NIVUS	9BWCH6CH2TP042326	Techo, Espejo exterior - Izquierdo	Abollado (sin pint. dañada),	0-2.5 cm, , 0-2.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT624284				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624614				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT622079				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624279				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ3TT624338				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ0TT628072				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT624155				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625006				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ3TT623061				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWBL6DF0TT352778				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ8TT635643				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWBL6DF8TT347960				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT640380				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	T-CROSS	9BWBH6BF8T4037709				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWBL6DF8TT327210				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWBH6DF8TT352500				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWBL6DF6TT354261				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAH5BZ8TT640777					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWBH6DFXTT355382					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	T-CROSS	9BWBH6BF6T4047929	Puerta - Delantera izquierda		0-2.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWBH6DF0TT350143					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	T-CROSS	9BWBH6BF8T4051562					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TAOS COMFORTLINE	3VVAP6B2XTM017361					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco

Datos

2026-01-19	VW	TAOS HIGHLINE TERA	3VVJP6B27TM016992				sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco	
2026-01-19	VW	TAOS HIGHLINE TERA	3VVJP6B28TM017441				sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco	
2026-01-19	VW	TAOS COMFORTLİ TERA	3VVAP6B25TM015775				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	TERA	9BWBL6DF8TT347411	Puerta - Delantera izquierda	0-2.5 cm	FILO	292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	TERA	9BWBH6DF6TT366718				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAH5BZ7TT643881				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	TAOS COMFORTLİ TERA	3VVAP6B21TM015773				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	TERA	9BWBL6DF5TT360388				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	NIVUS	9BWCN6CHXTP041389				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	TERA	9BWBH6DF6TT363933				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	TAOS HIGHLINE POLO	3VVJP6B25TM018630				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT623894				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625197				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624466				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT627077				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	TAOS HIGHLINE TERA	3VVJP6B26TM016899				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	TERA	9BWBH6DF0TT352944				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT628519				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624881				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT624857				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624606				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ3TT624145				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ3TT624209				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ1TT620899				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624418	Puerta - Delantera izquierda Pint. saltada filo	0-2.5 cm		333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco

Datos

2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624489			333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624413			333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT622664			552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625443			552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT625254			552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT620929			552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT621899			552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ3TT624405			552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625040			552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT625111	Panel interior puerta - Delantero izquierdo	Pint. saltada filo 0-2.5 cm	552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT624843			552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT624941			292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT624809			292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625099			292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624346			292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT628357			292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT623829	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo 0-2.5 cm	292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624525			292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT621482			292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624539			292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT624267			244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT628780	Puerta - Delantera izquierda, Puerta -	Pint. saltada filo, 0-2.5 cm, , Pint. saltada filo 0-2.5 cm	244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625247			244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT624141			244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ1TT625245			244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco


Datos

2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624637		244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ0TT625382		244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624841		244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT621351		244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TAOS HIGHLINE TERA	3VVJP6B27TM014868		244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TAOS HIGHLINE TERA	3VVJP6B27TM017737		244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TAOS COMFORTLI POLO	9BWBL6DF1TT354667		244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TAOS COMFORTLI TERA	3VVAP6B26TM015526		244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TAOS COMFORTLI TERA	9BWAL5BZ1TT635211		244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TAOS COMFORTLI TERA	3VVAP6B25TM016005		244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TAOS COMFORTLI TERA	9BWBL6DFXTT327113		244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ1TT635239		244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-20 VW	TERA	9BWBH6DFOTT362213		2189	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-20 VW	TERA	9BWBH6DFXTT320583		2189	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-20 VW	TERA	9BWBH6DF8TT360225		2189	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-20 VW	TERA	9BWBH6DF0TT356279		2189	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-20 VW	TERA	9BWBH6DF5TT354978		2189	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-20 VW	TERA	9BWBH6DF0TT320589		2189	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-20 VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU3TM012512		2189	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco

Top Areas

Area	Casos
Puerta - Delantera izquierda	13
Techo	4
Guardabarros - Delantero izquierdo	3
Puerta - Delantera derecha	3
Espejo exterior - Izquierdo	2


Top Areas - Gráfico



Top Averías

Avería	Casos
Abollado (sin pint. dañada)	12
Pint. saltada filo	11
Rayado	6
Contaminación, exterior	2
Faltante	2

Top Averías - Gráfico



Evolución

Fecha	Casos
2026-01-05	0
2026-01-06	1
2026-01-07	10
2026-01-08	6
2026-01-09	5
2026-01-12	2
2026-01-13	4
2026-01-14	1
2026-01-15	2
2026-01-16	3
2026-01-19	7
2026-01-20	0

Evolución - Gráfico

