

Datos


Fecha	Marc	Modelo	VIN	Area	Avería	Graved	Observación	Batea	Clima	Movi	Usuar
2026-01-06	VW	TERA	9BWBH6DF0TT364009	Alfombra - Delantera	Contaminación, exterior	Otros	varias	697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ9TT643136	Llaves	Faltante	Otros	X1	252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT640517	TV/DVD Display	Rayado	0-2.5 cm		252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	TERA	9BWBH6DF5TT351823	Techo	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO	722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	Honda	CRV	MRHRS6883SP060152	Neumático Tras. L/Der.	Pinchado	Otros	HSJDJF		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJB62H4SA033108	Antena	Faltante	Otros			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJW62H5SA042520	Tapa baúl	Abollado (sin pint. dañada)	7.5-15 cm	HDJDJD		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP035210	Techo	Contaminación, exterior	Más de 30 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWDV22H8KA033738	Espejo exterior - Izquierdo	Pint. saltada	Otros			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJD62H0TA000215	Puerta - Delantera izquierda	Rayado	7.5-15 cm	EN LA CP ESTÁ MAL CODIFICADO,FIGURA GUARD.DEL.IZQ.	2093	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	TAOS	8AWBJ6B21SA816342	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO	2093	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08	VW	POLO	9BWAL5BZXTT642075	Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm	1 X 2	697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08	VW	SAVEIRO	9BWJL45U0TP051028	Puerta - Delantera izquierda	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm		344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B22TM018925	Guardabarros - Delantero izquierdo, Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm, 2.5-7.5 cm	,	344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08	VW	TERA	9BWBL6DF7TT356553	Techo, Parante - Central derecho	Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm, 7.5-15 cm	,	344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09	VW	NIVUS	9BWCH6CH6TP042877	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09	VW	TERA	9BWBH6DF7TT355355	Alfombra - Trasera, Alfombra - Trasera,	Pint. saltada filo, Rayado, Cortado,	0-2.5 cm, Otros, 15-20 cm	FILO , mas base antena rotaedf, delanteras y traseras, x2	395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-12	VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU8TM010769	Paragolpe - Delantero	Rayado	2.5-7.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-12	VW	AMAROK	8AWJW62H1TA001853	Otros Interior	Cortado	Más de 30 cm	BURLETE PUERTA TRA. IZQ.		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13	VW	TERA	9BWBH6DF2TT364559	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm		602	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13	VW	POLO	9BWAL5BZ0TT640318	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF8TT346663	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13	VW	T-CROSS	9BWBH6BF5T4056704	Capot	Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco

Fecha	Marc	Modelo	VIN	Area	Avería	Gravedad	Observación	Batea	Clima	Movi	Usuar
2026-01-14	VW	POLO	9BWAH5BZ8TT627737	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm		1	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-15	VW	TAOS	8AWBJ6B23SA817038	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada	0-2.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-15	VW	POLO	9BWAL5BZXTT641606	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-16	VW	POLO	9BWAH5BZ8TT630136	Paragolpe - Trasero	Rayado	2.5-7.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-16	VW	NIVUS	9BWCH6CH2TP042326	Techo, Espejo exterior - izquierdo	Abollado (sin pint. dañada), Rayado	0-2.5 cm, , 0-2.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	T-CROSS	9BWBH6BF6T4047929	Puerta - Delantera izquierda		0-2.5 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	TERA	9BWBL6DF8TT347411	Puerta - Delantera izquierda		0-2.5 cm	FILO	292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624418	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ2TT625111	Panel interior puerta - Delantero izquierdo	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT623829	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT628780	Puerta - Delantera izquierda, Puerta - Delantero izquierdo	Pint. saltada filo, Pint. saltada filo	0-2.5 cm, , 0-2.5 cm		244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco

Top Areas

Area	Casos
Puerta - Delantera izquierda	13
Techo	4
Guardabarros - Delantero izquierdo	3
Puerta - Delantera derecha	3
Espejo exterior - Izquierdo	2


Top Areas - Gráfico



Top Averías

Avería	Casos
Abollado (sin pint. dañada)	12
Pint. saltada filo	11
Rayado	6
Contaminación, exterior	2
Faltante	2

Top Averías - Gráfico



Evolución

Fecha	Casos
2026-01-06	1
2026-01-07	10
2026-01-08	6
2026-01-09	5
2026-01-12	2
2026-01-13	4
2026-01-14	1
2026-01-15	2
2026-01-16	3
2026-01-19	7

Evolución - Gráfico

