

## Datos

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Área	Avería
### VW	TAOS	HIGHLINE	3VVJP6B23TM009019	Defensa/ Tira del paragolpe - Delanteros	Pieza suelta
### VW	TAOS	COMFORTL	3VVAP6B24TM017775	Puerta - Trasera derecha	Rayado
### VW	POLO		9BWAL5BZ9TT643136	Llaves	Faltante
### VW	POLO		9BWAL5BZ6TT640517	TV/DVD Display	Rayado
### VW	TERA		9BWBH6DF5TT351823	Techo	Pint. saltada filo
### Honda	CRV		MRHRS6883SP060152	Neumático Tras. L/Der.	Pinchado
### VW	AMAROK		8AWJB62H4SA033108	Antena	Faltante
### VW	AMAROK		8AWJW62H5SA042520	Tapa baúl	Abollado (sin pint. dañada)
### VW	NIVUS		9BWCH6CH3TP035210	Techo	Contaminación, exterior
### VW	AMAROK		8AWDV22H8KA033738	Espejo exterior - Izquierdo	No funciona
### VW	AMAROK		8AWJD62H0TA000215	Puerta - Delantera izquierda	Rayado
### VW	TAOS		8AWBJ6B21SA816342	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo
### VW	POLO		9BWAL5BZXTT642075	Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada)
### VW	SAVEIRO		9BWJL45U0TP051028	Puerta - Delantera izquierda	Abollado (sin pint. dañada)
### VW	TAOS	HIGHLINE	3VVJP6B22TM018925	Guardabarros - Delantero izquierdo, Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada)
### VW	TERA		9BWBL6DF7TT356553	Parante - Central derecho, Techo	Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada)
### VW	NIVUS		9BWCH6CH6TP042877	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo
### VW	TERA		9BWBH6DF7TT355355	Tapa baúl, Tapa baúl, Paragolpe - Trasero, Puerta - Trasera izquierda	Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada), Pint. saltada filo
### Honda	CRV		1HGRS4879SL501375	Alfombras - Traseras	Defecto pintura
### VW	VENTO GLI	350TSI DSG	3VW2E6BU8TM010769	Paragolpe - Delantero	Rayado
### VW	AMAROK		8AWJW62H1TA001853	Otros Interior	


## Datos

### VW	TERA	9BWBH6DF2TT364559	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)
### VW	POLO	9BWAL5BZ0TT640318	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo
### VW	TERA	9BWBL6DF8TT346663	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo
### VW	T-CROSS	9BWBH6BF5T4056704	Capot	Abollado (sin pint. dañada)
### VW	POLO	9BWAH5BZ8TT627737	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)
### VW	TAOS	8AWBJ6B23SA817038	Puerta - Delantera izquierda	
###		8AJTEST999TE84883	Alfombra - Delantera	
### VW	POLO	9BWAL5BZXTT641606	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)
### VW	POLO	9BWAH5BZ8TT630136	Paragolpe - Trasero	Rayado
### VW	NIVUS	9BWCH6CH2TP042326	Espejo exterior - Izquierdo, Techo	Rayado, Abollado (sin pint. dañada)

Top Areas

Área	Casos
Puerta - Delantera izquierda	7
Techo	4
Tapa baúl	3
Guardabarros - Delantero izquierdo	3
Puerta - Delantera derecha	3


## Top Areas - Gráfico



## Top Averías

Avería	Casos
Abollado (sin pint. dañada)	15
Rayado	6
Pint. saltada filo	6
null	3
Faltante	2

## Top Averías - Gráfico



## **Evolución**

Fecha	Casos
2026-01-06	2
2026-01-07	10
2026-01-08	6
2026-01-09	6
2026-01-12	2
2026-01-13	4
2026-01-14	1
2026-01-15	3
2026-01-16	3

## Evolución - Gráfico

