

Datos

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Área
2026-01-06	VW	TAOS HIGHLINE BITONO 250TSI AT G1	3VVJP6B23TM009019	Defensa/ Tira del paragolpe - Delanteros
2026-01-06	VW	TAOS COMFORTLINE 250TSI AT G1	3VVAP6B24TM017775	Puerta - Trasera derecha
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ9TT643136	Llaves
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT640517	TV/DVD Display
2026-01-07	VW	TERA	9BWBH6DF5TT351823	Techo
2026-01-07	Honda	CRV	MRHRS6883SP060152	Neumático Tras. L/Der.
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJB62H4SA033108	Antena
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJW62H5SA04252	Tapa baúl
2026-01-07	VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP035210	Techo
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWDV22H8KA03373	Espejo exterior - Izquierdo
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJD62H0TA000215	Puerta - Delantera izquierda
2026-01-07	VW	TAOS	8AWBJ6B21SA816342	Puerta - Delantera izquierda
2026-01-08	VW	POLO	9BWAL5BZXTT642075	Guardabarros - Delantero izquierdo
2026-01-08	VW	SAVEIRO	9BWJL45U0TP051028	Puerta - Delantera izquierda
2026-01-08	VW	TAOS HIGHLINE BITONO 250TSI AT G1	3VVJP6B22TM018925	Guardabarros - Delantero izquierdo, Guardabarros - Delantero izquierdo
2026-01-08	VW	TERA	9BWBL6DF7TT356553	Parante - Central derecho, Techo
2026-01-09	VW	NIVUS	9BWCH6CH6TP042877	Puerta - Delantera izquierda
2026-01-09	VW	TERA	9BWBH6DF7TT355355	Tapa baúl, Tapa baúl, Paragolpe - Trasero, Puerta - Trasera izquierda
2026-01-09	Honda	CRV	1HGRS4879SL501375	Alfombras - Traseras
2026-01-12	VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU8TM01076	Paragolpe - Delantero
2026-01-12	VW	AMAROK	8AWJW62H1TA00185	Otros Interior
2026-01-13	VW	TERA	9BWBH6DF2TT364559	Puerta - Delantera derecha
2026-01-13	VW	POLO	9BWAL5BZ0TT640318	Puerta - Delantera izquierda
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF8TT346663	Puerta - Delantera izquierda
2026-01-13	VW	T-CROSS	9BWBH6BF5T4056704	Capot
2026-01-14	VW	POLO	9BWAH5BZ8TT627737	Puerta - Delantera derecha

Datos

2026-01-15 VW	TAOS	8AWBJ6B23SA817038	Puerta - Delantera izquierda
2026-01-15		8AJTEST999TE84883	Alfombra - Delantera
2026-01-15 VW	POLO	9BWAL5BZXTT641606	Puerta - Delantera derecha
2026-01-16 VW	POLO	9BWAH5BZ8TT630136	Paragolpe - Trasero
2026-01-16 VW	NIVUS	9BWCH6CH2TP042326	Espejo exterior - Izquierdo, Techo

Avería

Pieza suelta

Rayado

Faltante

Rayado

Pint. saltada filo

Pinchado

Faltante

Abollado (sin pint. dañada)

Contaminación, exterior

No funciona

Rayado

Pint. saltada filo

Abollado (sin pint. dañada)

Abollado (sin pint. dañada)

Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada)

Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada)

Pint. saltada filo

Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada),

Abollado (sin pint. dañada), Pint. saltada filo

Defecto pintura

Rayado

Abollado (sin pint. dañada)

Pint. saltada filo

Pint. saltada filo

Abollado (sin pint. dañada)

Abollado (sin pint. dañada)

Abollado (sin pint. dañada)


Rayado

Rayado, Abollado (sin pint. dañada)

Top Areas

Área	Casos
Puerta - Delantera izquierda	7
Techo	4
Tapa baúl	3
Guardabarros - Delantero izquierdo	3
Puerta - Delantera derecha	3


Top Areas - Gráfico



Top Averías

Avería	Casos
Abollado (sin pint. dañada)	15
Rayado	6
Pint. saltada filo	6
null	3
Faltante	2

Top Averías - Gráfico



Evolución

Fecha	Casos
2026-01-06	2
2026-01-07	10
2026-01-08	6
2026-01-09	6
2026-01-12	2
2026-01-13	4
2026-01-14	1
2026-01-15	3
2026-01-16	3

Evolución - Gráfico

