

## Datos

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería	Gravedad
2026-01-06	VW	TERA	9BWBH6DF0TT364009	Alfombra - Delantera	Contaminación, exterior	Otros
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ9TT643136	Llaves	Faltante	Otros
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT640517	TV/DVD Display	Rayado	0-2.5 cm
2026-01-07	VW	TERA	9BWBH6DF5TT351823	Techo	Pint. saltada filo	0-2.5 cm
2026-01-07	Honda	CRV	MRHRS6883SP060152	Neumático Tras. L/Der.	Pinchado	Otros
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJB62H4SA033108	Antena	Faltante	Otros
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJW62H5SA042520	Tapa baúl	Abollado (sin pint. dañada)	7.5-15 cm
2026-01-07	VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP035210	Techo	Contaminación, exterior	Más de 30 cm
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWDV22H8KA033738	Espejo exterior - Izquierdo	Pint. saltada	Otros
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJD62H0TA000215	Puerta - Delantera izquierda	Rayado	7.5-15 cm
2026-01-07	VW	TAOS	8AWBJ6B21SA816342	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm
2026-01-08	VW	POLO	9BWAL5BZXTT642075	Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm
2026-01-08	VW	SAVEIRO	9BWJL45U0TP051028	Puerta - Delantera izquierda	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm
2026-01-08	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B22TM018925	Guardabarros - Delantero izquierdo, Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin	2.5-7.5 cm, 2.5-7.5 cm
2026-01-08	VW	TERA	9BWBL6DF7TT356553	Techo, Parante - Central derecho	Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin	0-2.5 cm, 7.5-15 cm
2026-01-09	VW	NIVUS	9BWCH6CH6TP042877	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm
2026-01-09	VW	TERA	9BWBH6DF7TT355355	Alfombra - Trasera, Alfombra - Trasera, Alfombras - Traseras, Alfombras -	Pint. saltada filo, Rayado, Cortado, Abollado con	0-2.5 cm, Otros, 15-30 cm, 15-30 cm
2026-01-12	VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU8TM010769	Paragolpe - Delantero	Rayado	2.5-7.5 cm
2026-01-12	VW	AMAROK	8AWJW62H1TA001853	Otros Interior	Cortado	Más de 30 cm
2026-01-13	VW	TERA	9BWBH6DF2TT364559	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm
2026-01-13	VW	POLO	9BWAL5BZ0TT640318	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm

## Datos

2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF8TT346663	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm
2026-01-13	VW	T-CROSS	9BWBH6BF5T4056704	Capot	Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm
2026-01-14	VW	POLO	9BWAH5BZ8TT627737	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm
2026-01-15	VW	TAOS	8AWBJ6B23SA817038	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada	0-2.5 cm
2026-01-15	VW	POLO	9BWAL5BZXTT641606	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm
2026-01-16	VW	POLO	9BWAH5BZ8TT630136	Paragolpe - Trasero	Rayado	2.5-7.5 cm
2026-01-16	VW	NIVUS	9BWCH6CH2TP042326	Techo, Espejo exterior - Izquierdo	Abollado (sin pint. dañada), Rayado	0-2.5 cm, 0-2.5 cm
2026-01-19	VW	T-CROSS	9BWBH6BF6T4047929	Puerta - Delantera izquierda		0-2.5 cm
2026-01-19	VW	TERA	9BWBL6DF8TT347411	Puerta - Delantera izquierda		0-2.5 cm
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624418	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ2TT625111	Panel interior puerta - Delantero izquierdo	Pint. saltada filo	0-2.5 cm
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT623829	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT628780	Puerta - Delantera izquierda, Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo, Pint. saltada filo	0-2.5 cm, 0-2.5 cm
2026-01-26			TESTR55URJJJ3444	Paragolpe - Delantero	Contaminación, exterior	7.5-15 cm
2026-01-26	Honda	HRV	93HRV3860TK302720	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm
2026-01-26			DJJDJD83833JJJD8	Alfombras - Delanteras	Contaminación, exterior	15-30 cm
2026-01-26			RRR448444JRR88333	Alfombras - Delanteras, Alfombras - Delanteras, Alfombras - Delanteras,	Contaminación, exterior, Contaminación, exterior, Contaminación, exterior,	15-30 cm, 15-30 cm, 15-30 cm, 15-30 cm,
2026-01-26			RRR847477RRRRYYY1	Alfombra - Delantera	Contaminación, exterior	7.5-15 cm
2026-01-26			CCCCMMMM00000000	Alfombra - Delantera	Contaminación, exterior	7.5-15 cm
2026-01-26			661110988733JJDDJ	Alfombras - Delanteras, Alfombras - Delanteras	Contaminación, exterior, Cortado	7.5-15 cm, 7.5-15 cm
2026-01-26			DDJERE83883JDDJD3	Alfombras - Delanteras	Contaminación, exterior	Más de 30 cm
2026-01-26			EEYYYYYYYTEST000	Alfombras - Delanteras, Alfombras - Delanteras	Contaminación, exterior, Cortado	15-30 cm, 15-30 cm
2026-01-26	Honda	VERIFICAR	93HRV00437T933456	Alfombras - Delanteras	Cortado	15-30 cm

## Datos

2026-01-26			PPPPPPPPGGGGG0000	Alfombras - Delanteras	Defecto pintura	15-30 cm
2026-01-26			E8383883JRJ838338	Alfombras - Delanteras, Alfombras - Delanteras, Alfombras - Delanteras	Abollado con pint. dañada, Contaminación, exterior,	7.5-15 cm, 7.5-15 cm, 7.5-15 cm
2026-01-26	Honda	HRV	93HRV3860TK302859	Alfombras - Delanteras	Contaminación, exterior	7.5-15 cm
2026-01-26	Honda	HRV	93HRV3860TK302859	Alfombras - Delanteras	Abollado con pint. dañada	7.5-15 cm
2026-01-27	Honda	HRV	93HRV3860TK302859	Alfombras - Delanteras, Alfombras - Delanteras	Cortado, Abollado con pint. dañada	7.5-15 cm, 7.5-15 cm
2026-01-27	Honda	HRV	93HRV3860TK302859	Alfombras - Delanteras, Alfombras - Traseras	Abollado con pint. dañada, Cortado	7.5-15 cm, Más de 30 cm
2026-01-27	Honda	HRV	93HRV3860TK302859	Alfombras - Traseras, Asiento - Delantero izquierdo, Alfombras - Traseras, Alfombra -	Cortado, Cortado, Pinchado, Abollado con	15-30 cm, 7.5-15 cm, Otros, 2.5-7.5 cm
2026-01-27	Honda	HRV	93HRV3860TK302859	Asiento - Delantero izquierdo, Alfombras - Delanteras, Alfombras - Delanteras,	Cortado, Cortado, Cortado, Cortado	7.5-15 cm, 15-30 cm, 15-30 cm, 15-30 cm
2026-01-27			JJE22273273323HH3	Alfombras - Traseras, Alfombras - Delanteras, Alfombras - Traseras,	Pinchado, Defecto pintura, Contaminación, exterior,	Otros, 15-30 cm, 15-30 cm, 15-30 cm
2026-01-27			KEJEJW38DUHU37EH	Alfombras - Delanteras, Alfombras - Delanteras	Cortado, Defecto pintura	7.5-15 cm, 7.5-15 cm
2026-01-27			JJEJ38333J3M3J3E8	Alfombras - Delanteras	Defecto pintura	15-30 cm
2026-01-27			DE33833EE829828SD	Alfombras - Delanteras, Alfombras - Delanteras	Defecto pintura, Cortado	15-30 cm, 7.5-15 cm
2026-01-27			EUR44RURU8338RJJ3	Alfombras - Traseras	Contaminación, exterior	Más de 30 cm
2026-01-27			EEE9393333JE38833	Alfombras - Delanteras	Contaminación, exterior	15-30 cm
2026-01-27			JEJW8822NNN2282J2	Alfombras - Delanteras	Cortado	15-30 cm
2026-01-27	Honda	HRV	93HRV3860TK302685	Espejo exterior - Derecho	Rayado	0-2.5 cm
2026-01-27	Honda	HRV	93HRV3860TK302894	Parrilla	Roto	Más de 30 cm
2026-01-27	VW	VERIFICAR	3VVAP6B28TM012840	Llanta Tras. L/Der.	Raspado	2.5-7.5 cm
2026-01-27			38382JJDJ82822J32	Chasis		Más de 30 cm
2026-01-27			TESTESTEST112294	Alfombras - Traseras	Cortado	15-30 cm
2026-01-27			EEUEUYYYYYY99228	Chasis, Alfombras - Delanteras	,	2.5-7.5 cm, 15-30 cm

Observación	Batea	Clima	Movimiento	Usuario
varias	697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
X1	252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
	252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
	722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
FILO				gpintos@cooptacor.com.ar
HSHDJF		sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
		sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
		sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
HDJDJD		sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
		sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
		sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
EN LA CP ESTÁ MAL CODIFICADO,FIGURA GUARD.DEL.IZQ. FILO	2093	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
	2093	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
1 X 2	697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
	344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
,	344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
,	344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
FILO		sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
FILO , mas base antena rotaedf, delanteras y traseras, x2	395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
		sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
BURLETE PUERTA TRA. IZQ.		sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
	602	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
		sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar


		sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.co m.ar
		sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.co m.ar
	1	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.co m.ar
		sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.co m.ar
		sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.co m.ar
		sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.co m.ar
		sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.co m.ar
		sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.co m.ar
		sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.co m.ar
FILO	292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.co m.ar
	333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.co m.ar
	552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.co m.ar
	292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.co m.ar
	244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.co m.ar
ÓXIDO	9999	rain	DESPACHO	slsener@gmail.com
	689	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.co m.ar
		sunny	INGRESO	slsener@gmail.com
		sunny	DESPACHO	slsener@gmail.com
		sunny	DESPACHO	slsener@gmail.com
		sunny	INGRESO	slsener@gmail.com
TEST OFFLINE, TEST OFFLINE		night	INGRESO	slsener@gmail.com
CONTAMINADO		night	INGRESO	slsener@gmail.com
DAÑO DESDE SCANNERSCREEN, DAÑO DESDE HISTSCREEN		sunny	INGRESO	slsener@gmail.com
DAÑO DESDE HISTSCREEN		sunny	INGRESO	slsener@gmail.com

TEST LUEGO DE DOS SCANS SIN DAÑOS		sunny	INGRESO	slsener@gmail.com
TEST AGREGADO DE DAÑO INMEDIATO DESDE HISTORY, SEGUIDO 1, AGREGO DESDE HIST SEGUIDO 1, AGREGO DESDE HIST AGREGAR OTRO DAÑO		sunny	INGRESO	slsener@gmail.com
TEST DESDE HIST AGREG OTRO DAÑO		night	INGRESO	slsener@gmail.com
,		night	DESPACHO	slsener@gmail.com
, TEST ID2		night	INGRESO	slsener@gmail.com
, , ,		night	DESPACHO	slsener@gmail.com
, , VERRRDEEE,		night	INGRESO	slsener@gmail.com
, , ,		night	INGRESO	slsener@gmail.com
,		rain	INGRESO	slsener@gmail.com
		rain	INGRESO	slsener@gmail.com
,		rain	INGRESO	slsener@gmail.com
TEST LUEGO DE ELIMINR TODOS LOS DAÑOS		rain	INGRESO	slsener@gmail.com
TRST		sunny	INGRESO	slsener@gmail.com
TEST OFFLINE		sunny	INGRESO	slsener@gmail.com
	544	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
	544	sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
		sunny	INGRESO	gpintos@cooptacor.com.ar
VARIAS	6631	dew	INGRESO	slsener@gmail.com
	6631	dew	INGRESO	slsener@gmail.com
VARIAS,	3322	sunny	DESPACHO	slsener@gmail.com

## Top Areas

Área	Casos
Alfombras - Delanteras	77
Puerta - Delantera izquierda	14
Alfombras - Traseras	9
Techo	4
Alfombra - Delantera	3


## Top Areas - Gráfico



## Top Averías

Avería	Casos
Contaminación, exterior	62
Cortado	18
Pint. saltada filo	12
Abollado (sin pint. dañada)	12
Rayado	7

## Top Averías - Gráfico



## Evolución

Fecha	Casos
2026-01-06	1
2026-01-07	10
2026-01-08	6
2026-01-09	5
2026-01-12	2
2026-01-13	4
2026-01-14	1
2026-01-15	2
2026-01-16	3
2026-01-19	7
2026-01-26	65
2026-01-27	31

## Evolución - Gráfico

