

## Datos

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería	Gravedad	Observación	Batea	Clima	Movi	Usuar
2026-01-06	VW	TERA	9BWBH6DF0TT364009	Alfombra - Delantera	Exterior manchado o sucio	Otros	varias	697	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ9TT643136	Llaves	Faltante	Otros	X1	252	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT640517	TV/DVD Display	Rayado	0-2.5 cm		252	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	TERA	9BWBH6DF5TT351823	Techo	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO	722	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	Honda	CRV	MRHRS6883SP060152	Neumático Tras. L/Der.	Pinchado	Otros	HSJDJF		sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJB62H4SA033108	Antena	Faltante	Otros			sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJW62H5SA042520	Tapa baúl	Abollado (sin pint. dañada)	7.5-15 cm	HDJDJD		sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP035210	Techo	Exterior manchado o sucio	Más de 30 cm			sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWDV22H8KA033738	Espejo exterior - Izquierdo	Pint. saltada	Otros			sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJD62H0TA000215	Escobilla Limpiaparabrisas	Abollado (sin pint. dañada)	7.5-15 cm	EN LA CP ESTÁ MAL CODIFICADO,FIGURA GUARD.DEL.IZQ.	2093	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	TAOS	8AWBJ6B21SA816342	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO	2093	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08	VW	POLO	9BWAL5BZXTT642075	Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm	1 X 2	697	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08	VW	SAVEIRO	9BWJL45U0TP051028	Puerta - Delantera izquierda	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm		344	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08	VW	TAOS HIGHLINE PITONIC	3VVJP6B22TM018925	Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm		344	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
				Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm					
2026-01-08	VW	TERA	9BWBL6DF7TT356553	Techo	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm		344	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
				Parante - Central derecho	Abollado (sin pint. dañada)	7.5-15 cm					
2026-01-09	VW	NIVUS	9BWCH6CH6TP042877	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO		sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09	VW	TERA	9BWBH6DF7TT355355	Tapa baúl	Abollado con pint. dañada	Más de 30 cm	LADO IZDO	395	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
				Puerta - Trasera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm					
				Alfombra - Trasera	Abollado con pint. dañada	2.5-7.5 cm					
				Alfombras - Traseras	Abollado con pint. dañada	0-2.5 cm					
				Alfombra - Trasera	Abollado con pint. dañada	15-30 cm					

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería	Gravedad	Observación	Batea	Clima	Movi	Usuar
				Alfombra - Trasera	Abollado con pint. dañada	2.5-7.5 cm					
				Alfombra - Trasera	Afectado factor climático	0-2.5 cm					
				Alfombra - Delantera	Abollado (sin pint. dañada)	7.5-15 cm					
				Alfombras - Delanteras	Afectado por granizo	Más de 30 cm					
2026-01-12	VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU8TM010769	Paragolpe - Delantero	Rayado	2.5-7.5 cm			sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-12	VW	AMAROK	8AWJW62H1TA001853	Otros Interior	Cortado	Más de 30 cm	BURLETE PUERTA TRA. IZQ.		sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13	VW	TERA	9BWBH6DF2TT364559	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm		602	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13	VW	POLO	9BWAL5BZ0TT640318	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm			sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF8TT346663	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm			sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13	VW	T-CROSS	9BWBH6BF5T4056704	Capot	Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm			sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-14	VW	POLO	9BWAH5BZ8TT627737	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm		1	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-15	VW	TAOS	8AWBJ6B23SA817038	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada	0-2.5 cm			sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-15	VW	POLO	9BWAL5BZXTT641606	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm			sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-15	VERIFICAR	VERIFICAR	899ATA9995T000001	Alfombra - Delantera	Faltante	Otros			hielo	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-16	VW	POLO	9BWAH5BZ8TT630136	Paragolpe - Trasero	Rayado	2.5-7.5 cm			sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-16	VW	NIVUS	9BWCH6CH2TP042326	Techo	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm			sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
				Espejo exterior - Izquierdo	Rayado	0-2.5 cm					
2026-01-19	VW	T-CROSS	9BWBH6BF6T4047929	Puerta - Delantera izquierda		0-2.5 cm			sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	TERA	9BWBL6DF8TT347411	Puerta - Delantera izquierda		0-2.5 cm	FILO	292	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624418	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		333	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ2TT625111	Panel interior puerta - Delantero izquierdo	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		552	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT623829	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		292	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT628780	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		244	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
				Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm					
2026-01-26	VERIFICAR	VERIFICAR	TESTR55URJJJ3444	Paragolpe - Delantero	Exterior manchado o sucio	7.5-15 cm	ÓXIDO	9999	lluvia	DESPOCH O	slsener@gmail.c

[illegible]

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería	Gravedad	Observación	Batea	Clima	Movi	Usuar
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
2026-01-26	VERIFICAR	VERIFICAR	RRR847477RRRRYYY1	Alfombra - Delantera	Exterior manchado o sucio	7.5-15 cm		sol		DESPACH O	slsener@gmail.c
2026-01-26	VERIFICAR	VERIFICAR	661110988733JDDJ	Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	7.5-15 cm	TEST OFFLINE	noche		INGRESO	slsener@gmail.c
				Alfombras - Delanteras	Cortado	7.5-15 cm	TEST OFFLINE				
2026-01-26	VERIFICAR	VERIFICAR	DDJERE83883JDDJD3	Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	Más de 30 cm	CONTAMINADO	noche		INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-26	VERIFICAR	VERIFICAR	EEYYYYYYYTEST000	Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm	DAÑO DESDE SCANNERSCREEN	sol		INGRESO	slsener@gmail.c
				Alfombras - Delanteras	Cortado	15-30 cm	DAÑO DESDE HISTSCREEN				
2026-01-26	VERIFICAR	VERIFICAR	PPPPPPPGGGGG0000	Alfombras - Delanteras	Defecto pintura	15-30 cm	TEST LUEGO DE DOS SCANS SIN DAÑOS	sol		INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-26	VERIFICAR	VERIFICAR	E8383883JRJ838338	Alfombras - Delanteras	Abollado con pint. dañada	7.5-15 cm	TEST AGREGADO DE DAÑO INMEDIATO DESDE HISTORY	sol		INGRESO	slsener@gmail.c
				Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	7.5-15 cm	SEGUIDO 1, AGREGO DESDE HIST AGREGAR OTRO DAÑO				
				Alfombras - Delanteras	Abollado con pint. dañada	7.5-15 cm	TEST DESDE HIST AGREG OTRO DAÑO				
2026-01-26	Honda	HRV	93HRV3860TK302859	Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	7.5-15 cm	SEGUIDO 1, AGREGO DESDE HIST AGREGAR OTRO DAÑO	noche		INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-26	Honda	HRV		Alfombras - Delanteras	Abollado con pint. dañada	7.5-15 cm	TEST DESDE HIST AGREG OTRO DAÑO	noche		DESPACH O	slsener@gmail.c
2026-01-27	Honda	HRV		Alfombras - Delanteras	Cortado	7.5-15 cm		noche		INGRESO	slsener@gmail.c
				Alfombras - Delanteras	Abollado con pint. dañada	7.5-15 cm					
2026-01-27	Honda	HRV		Alfombras - Delanteras	Abollado con pint. dañada	7.5-15 cm	TEST ID2	noche		DESPACH O	slsener@gmail.c
				Alfombras - Traseras	Cortado	Más de 30 cm					
2026-01-27	Honda	HRV		Alfombras - Traseras	Cortado	15-30 cm		noche		DESPACH O	slsener@gmail.c
				Asiento - Delantero izquierdo	Cortado	7.5-15 cm					
				Alfombras - Traseras	Pinchado	Otros					
				Alfombra - Trasera	Abollado con pint. dañada	2.5-7.5 cm					
2026-01-27	Honda	HRV		Asiento - Delantero izquierdo	Cortado	7.5-15 cm	VERRRDEEE	noche		INGRESO	slsener@gmail.c
				Alfombras - Delanteras	Cortado	15-30 cm					


Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería	Gravedad	Observación	Batea	Clima	Movi	Usuar
2026-01-27	VERIFICAR	VERIFICAR	JJE22273273323HH3	Alfombras - Delanteras	Cortado	15-30 cm					
				Alfombras - Delanteras	Cortado	15-30 cm					
				Alfombras - Traseras	Pinchado	Otros			noche	INGRESO	slsener@gmail.c
				Alfombras - Delanteras	Defecto pintura	15-30 cm					
				Alfombras - Traseras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm					
				Alfombras - Traseras	Cortado	15-30 cm					
2026-01-27	VERIFICAR	VERIFICAR	KEJEJW38DUHU37EH	Alfombras - Delanteras	Cortado	7.5-15 cm			lluvia	INGRESO	slsener@gmail.c
				Alfombras - Delanteras	Defecto pintura	7.5-15 cm					
2026-01-27	VERIFICAR	VERIFICAR	JJEJ38333J3M3J3E8	Alfombras - Delanteras	Defecto pintura	15-30 cm			lluvia	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-27	VERIFICAR	VERIFICAR	DE33833EE829828SD	Alfombras - Delanteras	Defecto pintura	15-30 cm			lluvia	INGRESO	slsener@gmail.c
				Alfombras - Delanteras	Cortado	7.5-15 cm					
2026-01-27	VERIFICAR	VERIFICAR	EUR44RURU8338RJ3	Alfombras - Traseras	Exterior manchado o sucio	Más de 30 cm	TEST LUEGO DE ELIMINR TODOS LOS DAÑOS		lluvia	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-27	VERIFICAR	VERIFICAR	EEE9393333JE38833	Alfombras - Delanteras	Exterior manchado o sucio	15-30 cm	TRST		sol	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-27	VERIFICAR	VERIFICAR	JEJW8822NNN2282J2	Alfombras - Delanteras	Cortado	15-30 cm	TEST OFFLINE		sol	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-27	Honda	HRV	93HRV3860TK302685	Espejo exterior - Derecho	Rayado	0-2.5 cm		544	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-27	Honda	HRV	93HRV3860TK302894	Parrilla	Roto	Más de 30 cm		544	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-27	VW	VERIFICAR	3VVAP6B28TM012840	Llanta Tras. L/Der.	Raspado	2.5-7.5 cm			sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-27	VERIFICAR	VERIFICAR	38382JJDJ82822J32	Unidad	Afectado por granizo	Más de 30 cm	VARIAS	6631	rocío	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-27	VERIFICAR	VERIFICAR	TESTESTTEST112294	Alfombras - Traseras	Cortado	15-30 cm		6631	rocío	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-28	VW	TERA	9BWBH6DF4TT347374	Unidad	Afectado por granizo	Más de 30 cm		516	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-28	VW	VERIFICAR	9BWAH6AF4TT348508	Guardabarros - Tras L/lzq	Rayado	0-2.5 cm		516	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-28	VW	TAOS	8AWBJ6B28SA816936	Paragolpe - Delantero	Rayado	Más de 30 cm	X VARIAS		sol	DESPACHO	gpintos@cooptaco
2026-01-28	VERIFICAR	VERIFICAR	TESTCLMASOLEAD040	Unidad	Exterior manchado o sucio	Otros			sol	DESPACHO	slsener@gmail.c
2026-01-29	VERIFICAR	VERIFICAR	LJXCU2BB6THF58585	Unidad	Exterior manchado o sucio	Más de 30 cm	TIERRA		sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-29	VW	TERA	9BWBL6DF1TT327727	Alfombra - Delantero	Faltante	Otros		2223	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería	Gravedad	Observación	Batea	Clima	Movi	Usuar
2026-01-30	VW	AMAROK	8AWJB62H4TA005827	Puerta - Trasera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm	X 2	883	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco

## Top Areas

Area	Casos
Alfombras - Delanteras	52
Puerta - Delantera izquierda	13
Alfombras - Traseras	9
Alfombra - Delantera	6
Alfombra - Trasera	5

## Top Areas - Gráfico






## Top Averías

Avería	Casos
Exterior manchado o sucio	40
Abollado (sin pint. dañada)	16
Cortado	16
Pint. saltada filo	12
Abollado con pint. dañada	11

## Top Averías - Gráfico



## Evolución

Fecha	Casos
2026-01-06	1
2026-01-07	10
2026-01-08	6
2026-01-09	10
2026-01-12	2
2026-01-13	4
2026-01-14	1
2026-01-15	3
2026-01-16	3
2026-01-19	7
2026-01-26	41
2026-01-27	29
2026-01-28	4
2026-01-29	2
2026-01-30	1

## Evolución - Gráfico

