

## Datos

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería
2026-01-05	VW	NIVUS	9BWCH6CH6TP043138		
2026-01-05	VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU7TM012464		
2026-01-05	VW	TERA	9BWBL6DF3TT359837		
2026-01-05	VW	TERA	9BWBL6DF8TT353340		
2026-01-05	VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP042321		
2026-01-06	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B23TM009019	Defensa/ Tira del paragolpe - Delanteros	Pieza suelta
2026-01-06	VW	TERA	9BWBH6DF0TT364009		
2026-01-06	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B28TM014524		
2026-01-06	VW	POLO	9BWAL5BZXTT642190		
2026-01-06	VW	T-CROSS	9BWBH6BF4T4051414		
2026-01-06	VW	TAOS COMFORTL	3VVAP6B24TM017775	Puerta - Trasera derecha	Rayado
2026-01-06	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B22TM012056		
2026-01-06	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B22TM010064		
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ9TT643136	Llaves	Faltante
2026-01-07	VW	TAOS COMFORTL	3VVAP6B22TM011263		
2026-01-07	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B27TM015471		
2026-01-07	VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU7TM016059		
2026-01-07	VW	TERA	9BWBH6DF7TT359650		
2026-01-07	VW	TERA	9BWBL6DF2TT355570		
2026-01-07	VW	TAOS COMFORTL	3VVAP6B21TM012789		
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT640517	TV/DVD Display	Rayado

## Datos

2026-01-07	VW	TERA	9BWBH6DF5TT351823	Techo	Pint. saltada filo
2026-01-07	VW	T-CROSS	9BWBH6BF1T4052956		
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ0TT638424		
2026-01-07	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B27TM020279		
2026-01-07	VW	TAOS COMFORTL	3VVAP6B29TM017643		
2026-01-07	VW	TERA	9BWBH6DF2TT355957		
2026-01-07	Honda	CRV	MRHRS6883SP060152	Neumático Tras. L/Der.	Pinchado
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJB62H4SA033108	Antena	Faltante
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJW62H5SA042520	Tapa baúl	Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-07	VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP035210	Techo	Contaminación, exterior
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWDV22H8KA033738	Espejo exterior - Izquierdo	No funciona
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJD62H3TA003741		
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJD62H0TA000215	Puerta - Delantera izquierda	Rayado
2026-01-07	VW	TAOS	8AWBJ6B21SA816342	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo
2026-01-08	VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP042531		
2026-01-08	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B28TM011008		
2026-01-08	VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP042447		
2026-01-08	VW	POLO	9BWAL5BZXTT642075	Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-08	VW	TERA	9BWBL6DF2TT342026		
2026-01-08	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B22TM014261		
2026-01-08	VW	SAVEIRO	9BWKL45U7TP034313		
2026-01-08	VW	NIVUS	9BWCH6CHXTP042851		
2026-01-08	VW	SAVEIRO	9BWJL45U0TP051028	Puerta - Delantera izquierda	Abollado (sin pint. dañada)

## Datos

2026-01-08	VW	TERA	9BWBH6DF6TT366251		
2026-01-08	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B22TM018925	Guardabarros - Delantero izquierdo, Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-08	VW	TERA	9BWBL6DF9TT347353		
2026-01-08	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B27TM010254		
2026-01-08	VW	POLO	9BWAH5BZ0TT643303		
2026-01-08	VW	POLO	9BWAL5BZ7TT642230		
2026-01-08	VW	TERA	9BWBL6DF7TT356553	Parante - Central derecho, Techo	Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-09	VW	NIVUS	9BWCH6CH6TP042877	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo
2026-01-09	VW	TERA	9BWBH6DF7TT355355	Tapa baúl, Tapa baúl, Paragolpe - Trasero, Puerta - Trasera izquierda	Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada), Pint.
2026-01-09	VW	TERA	9BWBH6DF5TT361526		
2026-01-09	VW	NIVUS	9BWCH6CH0TP030434		
2026-01-09	VW	TERA	9BWBH6DF8TT354974		
2026-01-09	VW	TERA	9BWBL6DF9TT355565		
2026-01-09	VW	NIVUS	9BWCH6CH4TP040965		
2026-01-09	VW	TERA	9BWBL6DF9TT355873		
2026-01-09	VW	NIVUS	9BWCH6CH5TP040330		
2026-01-09	Honda	CRV	1HGRS4870SL501372		
2026-01-09	Honda	CRV	1HGRS4879SL501375	Alfombras - Traseras	Defecto pintura
2026-01-09	Audi	VERIFICAR	WAUBKDGU4S2072973		
2026-01-09	Audi	VERIFICAR	WAUAKDGU3S2071339		
2026-01-09	Audi	VERIFICAR	WAUBKDGU6S2059304		
2026-01-12	VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU8TM010769	Paragolpe - Delantero	Rayado
2026-01-12	VW	AMAROK	8AWJW62H1TA001853	Otros Interior	


## Datos

2026-01-13	VW	VIRTUS	9BWDL6BZ3T4009706		
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF7TT354897		
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DFXTT355915		
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF8TT359493		
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF6TT355006		
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF9TT354478		
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF5TT355465		
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF9TT354626		
2026-01-13	VW	TERA	9BWBH6DF2TT364559	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF0TT352599		
2026-01-13	VW	POLO	9BWAL5BZ0TT640318	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF8TT346663	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo
2026-01-13	VW	T-CROSS	9BWBH6BF5T4056704	Capot	Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-14	VW	POLO	9BWAH5BZ8TT627737	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)

## Top Areas

Área	Casos
Puerta - Delantera izquierda	6
Techo	3
Tapa baúl	3
Guardabarros - Delantero izquierdo	3
Puerta - Delantera derecha	2


## Top Areas - Gráfico



## Top Averías

Avería	Casos
Abollado (sin pint. dañada)	13
Pint. saltada filo	6
Rayado	4
Faltante	2
Pieza suelta	1

## Top Averías - Gráfico





**Evolución**

Fecha	Casos
2026-01-05	0
2026-01-06	2
2026-01-07	10
2026-01-08	6
2026-01-09	6
2026-01-12	2
2026-01-13	4
2026-01-14	1

## Evolución - Gráfico

