


# Reporte de Daños - PRO


Total VIN escaneados: 27  
VIN con daño: 27

Marcas: Honda, VW  
Modelos: AMAROK, CRV, NIVUS, POLO, SAVEIRO, T-CROSS, TAOS, TAOS COMFORTLINE 250TSI AT G1, TAOS HIGHLINE BITONO 250TSI AT G1, TERA, VENTO GLI 350TSI DSG

## Top 5 Áreas dañadas




## Top 5 Tipos de daño



## Evolución de daños por fecha

### Evolución de daños por fecha



## Datos Detallados

	VIN	Área	
T G1	3VVJP6B23TM009019	Defensa/ Tira del paragolpe - Delanteros	
G1	3VVAP6B24TM017775	Puerta - Trasera derecha	
	9BWAL5BZ9TT643136	Llaves	
	9BWAL5BZ6TT640517	TV/DVD Display	
	9BWBH6DF5TT351823	Techo	
	MRHRS6883SP060152	Neumático Tras. L/Der.	
	8AWJB62H4SA033108	Antena	
	8AWJW62H5SA042520	Tapa baúl	
	9BWCH6CH3TP035210	Techo	
	8AWDV22H8KA033738	Espejo exterior - Izquierdo	
	8AWJD62H0TA000215	Puerta - Delantera izquierda	
	8AWBJ6B21SA816342	Puerta - Delantera izquierda	
	9BWAL5BZXTT642075	Guardabarros - Delantero izquierdo	
	9BWJL45U0TP051028	Puerta - Delantera izquierda	
T G1	3VVJP6B22TM018925	Guardabarros - Delantero izquierdo, Guardabarros - Delantero izquierdo	A
	9BWBL6DF7TT356553	Parante - Central derecho, Techo	A
	9BWCH6CH6TP042877	Puerta - Delantera izquierda	
	9BWBH6DF7TT355355	Tapa baúl, Tapa baúl, Paragolpe - Trasero, Puerta - Trasera izquierda	Abollado (sin pint. daños)
	1HGRS4879SL501375	Alfombras - Traseras	
	8AJBA3CD607971001	Alfombra - Delantera, Paragolpe - Delantero	
	8AJDB3CD6T1383922	Alfombras - Delanteras	
	3VW2E6BU8TM010769	Paragolpe - Delantero	
	8AWJW62H1TA001853	Otros Interior	
	9BWBH6DF2TT364559	Puerta - Delantera derecha	
	9BWAL5BZ0TT640318	Puerta - Delantera izquierda	
	9BWBL6DF8TT346663	Puerta - Delantera izquierda	
	9BWBH6BF5T4056704	Capot	