


Datos

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería	Graved Observación		Batea	Clima	Movi	Usuar
2026-01-07	VW	TERA	9BWBH6DF5TT351823	Techo	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO	722	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	TAOS	8AWBJ6B21SA816342	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO	2093	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09	VW	NIVUS	9BWCH6CH6TP042877	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO		sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09	VW	TERA	9BWBH6DF7TT355355	Alfombra - Trasera	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO	395	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13	VW	POLO	9BWAL5BZ0TT640318	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm			sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF8TT346663	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm			sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624418	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		333	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ2TT625111	Panel interior puerta - Delantero izquierdo	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		552	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT623829	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		292	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT628780	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		244	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
				Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm					

Top Areas

Area	Casos
Puerta - Delantera izquierda	8
Techo	1
Alfombra - Trasera	1
Panel interior puerta - Delantero izquierdo	1


Top Areas - Gráfico



Top Averías

Avería	Casos
Pint. saltada filo	11

Top Averías - Gráfico



Evolución

Fecha	Casos
2026-01-07	2
2026-01-09	2
2026-01-13	2
2026-01-19	5

Evolución - Gráfico

