Datos

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería	Graved Observación	Batea	Clima	Movi	Usuar
2026-02-26	GM	Tracker	9BGEA76C0TB160791				2308	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-26	VERIFICAR	VERIFICAR	98GEA76C0TB162784				2308	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-26	VERIFICAR	VERIFICAR	98GEN76C0TB158836	Guardabarros - Delantero izquierdo	Rayado	0–2.5 cm	2308	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-26	GM	Captiva PHEV	LK6ADAH93TB053827				120	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-26	VERIFICAR	VERIFICAR	98GJP7560TB136940				120	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-26	GM	Captiva PHEV	LK6ADAH95TB054929				120	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-26	GM	Spark EUV	LK6ADAE36TB080391				120	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-26	VERIFICAR	VERIFICAR	5BGJP7560TB141030				120	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-26	GM	Captiva PHEV	LK6ADAH95TB055093				120	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-26	GM	Captiva PHEV	LK6ADAH96TB054857				120	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-26	VERIFICAR	VERIFICAR	9B6EN76C0TB173856				297	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-26	VERIFICAR	VERIFICAR	98GJP7560TB136890				297	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-26	GM	Captiva PHEV	LK6ADAH93TB053861				297	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-26	GM	Spark EUV	LK6ADAE36TB080388				297	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-26	GM	Captiva PHEV	LK6ADAH96TB054969				297	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-26	GM	Captiva PHEV	LK6ADAH93TB054038				297	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-26	GM	Spark EUV	LK6ADAE38TB077928				297	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-26	VERIFICAR	VERIFICAR	98GEA76C0TB166981					sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-26	VERIFICAR	VERIFICAR	9B6EY48K0TG150865					sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-26	GM	VERIFICAR	9BGEA48K0TG1S0569					sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-26	GM	VERIFICAR	9BGEN4BK0TG163161					sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	VERIFICAR	3VVAP6B28TM033073				109	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	POLO	9BWAL5BZ9TT649454				109	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería	Graved	Observación	Batea	Clima	Movi	Usuar
2026-02-27	VW	TERA	9BWBL6DF3TT383488	Bolsa de Accesorios / Caja	Faltante	Otros	FALTA MANUAL	109	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	TERA	9BWBL6DF4TT381653	Bolsa de Accesorios / Caja	Faltante	Otros	FALTA MANUAL	109	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VERIFICAR	VERIFICAR	976020MT1ZB6PJVV3					109	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B21TM020679					109	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	TERA	9BWBL6DF7TT382599					109	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	TERA	9BWBH6DF9TT381567	Bolsa de Accesorios / Caja	Faltante	Otros	FALTA MANUAL	109	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B24TM016299					109	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT649452					2159	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	POLO	9BWAL5BZ3TT650244	Bolsa de Accesorios / Caja	Faltante	Otros	FALTA MANUAL	2159	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	POLO	9BWAL5BZ4TT649555	Bolsa de Accesorios / Caja	Faltante	Otros	FALTA MANUAL	2159	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	POLO	9BWAL5BZ8TT649476					2159	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	POLO	9BWAL5BZ7TT649498					2159	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT649556	Bolsa de Accesorios / Caja	Faltante	Otros	FALTA MANUAL	2159	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	POLO	9BWAL5BZ8TT650238	Bolsa de Accesorios / Caja	Faltante	Otros	FALTA MANUAL	2159	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	POLO	9BWAL5BZ4TT649605	Bolsa de Accesorios / Caja	Faltante	Otros	FALTA MANUAL	2159	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	POLO	9BWAL5BZ7TT649579	Bolsa de Accesorios / Caja	Faltante	Otros	FALTA MANUAL	2159	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B20TM023640					355	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	TERA	9BWBH6DF2TT383435	Bolsa de Accesorios / Caja	Faltante	Otros	FALTA MANUAL	355	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B28TM015852					355	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	NIVUS	9BWCH6CHXTP051775					355	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	NIVUS	9BWCH6CH2TP050040	Bolsa de Accesorios / Caja	Faltante	Otros	FALTA MANUAL	355	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	T-CROSS	9BWBH6BF3T4055437					355	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	VERIFICAR	3VVAP6B28TM035776					355	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B21TM026157					355	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	Onix	9BGEY69K0TG1S2764					620	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería	Graved	Observación	Batea	Clima	Movi	Usuar
2026-02-27	VERIFICAR	VERIFICAR	BAGEP76C8TR104710					620	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VERIFICAR	VERIFICAR	8AGEP76C0TR108720					620	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	Tracker	9BGEA76C0TB1JJDZ3					620	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VERIFICAR	VERIFICAR	Z4343937332024431					620	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VERIFICAR	VERIFICAR	9B6EA76C0TB184576					620	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VERIFICAR	VERIFICAR	98GEA7JP0TB184536					620	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	VERIFICAR	9BGEA48K0TG1G2929					620	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	Onix	98GEA48K0TG162922					620	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VERIFICAR	VERIFICAR	24343937462225431					116	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	VERIFICAR	9BGEA7GC0TB1JJDB7					116	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VERIFICAR	VERIFICAR	9B6EA48K0TG163118					116	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VERIFICAR	VERIFICAR	9B6EA76C0TB163517					116	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	VERIFICAR	9BGEN76C0T8164051					116	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VERIFICAR	VERIFICAR	0643393757Z024431					116	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	VERIFICAR	9BGEY48K0TG148264					116	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VERIFICAR	VERIFICAR	8AGEP76C0TR108838					116	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VERIFICAR	VERIFICAR	8AGEP76C0TR109483					116	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	VERIFICAR	9BGEN69K0TG177560					116	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	TERA	9BWBL6DF0TT381472	Bolsa de Accesorios / Caja	Faltante	Otros	FALTA MANUAL	530	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	TERA	9BWBL6DF7TT381078	Bolsa de Accesorios / Caja	Faltante	Otros	FALTA MANUAL	530	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	T-CROSS	9BWBH6BFXT4056620					530	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	TERA	9BWBL6DF5TT381841	Bolsa de Accesorios / Caja	Faltante	Otros	FALTA MANUAL	530	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	POLO	9BWAL5BZ2TT649568	Bolsa de Accesorios / Caja	Faltante	Otros	FALTA MANUAL	530	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	TERA	9BWBL6DF7TT383669	Bolsa de Accesorios / Caja	Faltante	Otros	FALTA MANUAL	530	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	TERA	9BWBL6DFXTT382256	Bolsa de Accesorios / Caja	Faltante	Otros	FALTA MANUAL	530	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería	Graved	Observación	Batea	Clima	Movi	Usuar
2026-02-27	VW	POLO	9BWAL5BZXTT649611	Bolsa de Accesorios / Caja	Faltante	Otros	FALTA MANUAL	530	lluvia	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	Captiva PHEV	LK6ADAH91TB054698	Alfombra - Delantera	Abollado con pint. dañada	2.5–7.5 cm	CAPTIVA CHINA		sol	INGRESO	slelsener@gmail.c
2026-02-27	GM	Tracker	9BGEN76C0TB13J280	Alfombra - Delantera	Abollado (sin pint. dañada)	2.5–7.5 cm	TRACKER		sol	INGRESO	slelsener@gmail.c
2026-02-27	GM	Tracker	9BGEN76C0TB14661Z	Alfombra - Trasera	Afectado factor climático	7.5–15 cm	TRACKER ÚLTIMO DÍGITO ES 2		sol	INGRESO	slelsener@gmail.c
2026-02-27	GM	S10	9BG1481K0TC431923	Alfombra - Trasera	Afectado factor climático	15–30 cm	S10		sol	INGRESO	slelsener@gmail.c
2026-02-27	GM	Tracker	9BGEA7JP0T8173645	Alfombras - Delanteras	Afectado factor climático	7.5–15 cm	MAL COLECTADO VERFOTO		sol	INGRESO	slelsener@gmail.c
				Alfombra - Delantera	Abollado con pint. dañada	7.5–15 cm	TRACKER				
2026-02-27	GM	Montana	98GEN43C0TB174067	Alfombra - Trasera	Afectado factor climático	15–30 cm	MONTANA MAL COLEC VER FOTO		sol	INGRESO	slelsener@gmail.c
2026-02-27	GM	Tracker	9BGEA76C0T8173456	Alfombras - Traseras	Afectado factor climático	7.5–15 cm	TRACKER MAL VER FOTO		sol	INGRESO	slelsener@gmail.c
2026-02-27	GM	Tracker	9BGEN76C0TB13S543						sol	INGRESO	slelsener@gmail.c
2026-02-27	GM	Tracker		Alfombras - Delanteras	Afectado factor climático	7.5–15 cm	TRACKER MAL VER FTO		sol	INGRESO	slelsener@gmail.c
2026-02-27	GM	Tracker	9BGEN76C0TB149617	Alfombra - Delantera	Abollado con pint. dañada	7.5–15 cm	TRACKER BIEN		sol	INGRESO	slelsener@gmail.c
2026-02-27	GM	Onix	98GEA48K0TG165416	Alfombra - Delantera	Afectado factor climático	2.5–7.5 cm	ONIX BIEN		sol	INGRESO	slelsener@gmail.c
2026-02-27	GM	Onix	9BGEA69K0TG167145	Alfombras - Delanteras	Afectado factor climático	7.5–15 cm	ÓNIX		sol	INGRESO	slelsener@gmail.c
2026-02-27	GM	Onix	9B6EN48K0TG177413	Alfombras - Delanteras	Afectado factor climático	15–30 cm	ONIX MAL VER FOTO		sol	INGRESO	slelsener@gmail.c
2026-02-27	GM	Spin	9BGJP7560TB136470	Alfombra - Delantera	Afectado factor climático	7.5–15 cm	ONIX		sol	INGRESO	slelsener@gmail.c
				Alfombras - Delanteras	Afectado factor climático	7.5–15 cm	SPIN				
2026-02-27	GM	Captiva PHEV	LK6ADAH91TB054698					2236	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VERIFICAR	VERIFICAR	98GEN76M0TB136280					2236	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	Tracker	9BGEN76C0TB14661Z					2236	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	Tracker						2236	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	Tracker						2236	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	S10	9BG1481K0TC431923					2236	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VERIFICAR	VERIFICAR	BBGEA7GC0TB173645					2236	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	Montana	98GEN43C0TB174067					2236	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería	Graved	Observación	Batea	Clima	Movi	Usuar
2026-02-27	VERIFICAR	VERIFICAR	9803N76C0TB15881S						sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	Tracker	9BGEN76C0TB158815						sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	VERIFICAR	9BGEN7JP0TB1G3488						sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VERIFICAR	VERIFICAR	JB6EA76C0TB160664						sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	VERIFICAR	9BGEN7GC0TB16H165						sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	Tracker	9BGEN76C0TB162165						sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	VERIFICAR	9BGED76C0TB155260						sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	VERIFICAR	9BG148ZK0TC436125					751	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	S10	9BG1482K0TC420260					751	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	Spin	9BGJB7560TB133377					751	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	Tracker	9BGEN76C0TB148107					751	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	Tracker	9BGEA76C0TB175527					751	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	VERIFICAR	9BGEA7GC0TB175001					751	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	GM	Tracker	9BGEN76C0TB148109					751	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT649791					2390	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	TERA	9BWBH6DF7TT381356					2390	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	TERA	9BWBL6DF3TT381384					2390	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	TERA	9BWBH6DF3TT381158					2390	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	POLO	9BWAL5BZ3TT650082					2390	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	POLO	9BWAH5BZ3TT650519					2390	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT650092					2390	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-02-27	VW	POLO	9BWAL5BZXTT650936					2390	sol	INGRESO	gpintos@cooptaco

Top Areas

Area	Casos
Bolsa de Accesorios / Caja	18
Alfombra - Delantera	6
Alfombras - Delanteras	5
Alfombra - Trasera	3
Guardabarros - Delantero izquierdo	1

Top Areas - Gráfico



Top Averías

Avería	Casos
Faltante	18
Afectado factor climático	11
Abollado con pint. dañada	3
Rayado	1
Abollado (sin pint. dañada)	1

Top Averías - Gráfico



Evolución

Fecha	Casos
2026-02-26	1
2026-02-27	33

Evolución - Gráfico