

Liste des incidents du véhicule **Renault Clio 4**

Table des matière

<u>Table des matière.....</u>	<u>2</u>
<u>Résumé.....</u>	<u>3</u>
<u>Liste des incidents.....</u>	<u>4</u>
<u>Liste détaillé des incidents.....</u>	<u>5</u>
<u>Poste de travail : Meudon - Aile A.....</u>	<u>5</u>
<u>Poste de travail : Meudon - Aile C.....</u>	<u>5</u>

Résumé

Ce rapport a pour but d'informer sur la liste des incidents des incidents déclarés sur le véhicule **Renault Clio 4**

5 incidents ont été trouvé(s) sur le véhicule.

Liste des incidents

Le tableau ci-dessous montre la liste des incidents pour le véhicule **Renault Clio 4** :

ID	Description de l'incident	État
2	Batterie HS	OPEN
3	Surtension Circuit Electrique	OPEN
4	Moulage Porte Avant Droite imprécis	OPEN
5	Fixation Pare-Choc Instable - Plot de fixation en cause	OPEN
6	Choc Vitre Arrière Gauche	CLOSED

Liste détaillé des incidents

Ce chapitre contient la liste des incidents déclarés par poste de travail.

Poste de travail : Meudon - Aile A

Le tableau ci-dessous montre la liste des incidents déclarés sur le poste de travail **Meudon - Aile A** pour le véhicule **Renault Clio 4**:

ID	OT
2	2
3	2

Poste de travail : Meudon - Aile C

Le tableau ci-dessous montre la liste des incidents déclarés sur le poste de travail **Meudon - Aile C** pour le véhicule **Renault Clio 4**:

ID	OT
4	4
5	4
6	4