

IN- EN UITCHECK INSPECTIERAPPORT OPLEVERING corstad **OBJECT:**

123Wonen 's-Hertogenbosch Rompertpassage 37 A 5233 AP 's-Hertogenbosch T: 073 611 15 82

E: denboscn@123wonen.ni		
Naam: Www. M. Av	dreida	
Adres: Grale burge (Brackerson	599
Plaats: 4005 AA T	Tel	
Datum: 25- (7-30	1/2	
	W.	
Tekstueel rapport:		
Gestoffeerd: A NEE		
Gemeubileerd: JA/ NEE, indien j	a, bijlage: inventarisa	tielijst
Visueel rapport:		
Van de woning worden detailfot	o's toegevoegd aan d	lit inspectie rapport: JA / NEE
See a se		
(Tussen)meterstanden:		
Meterstand elektriciteit incheck:		Meterstand elektriciteit uitcheck:
1 0		
187		
Meterstand gas incheck:		Meterstand gas uitcheck:
27		
Meterstand water incheck:		Meterstand water uitcheck:
250		North Control
Bij de begininspectie zijn de volg	51	eleverd:
Sleutel:	aantal:	
Centrale entree		
Voordeur	11	
Achterdeur		
Schuur		
Parkeergarage		
Postbus / overig		*
Milieupas aanwezig	JA /NEE	

Paraaf huurder



Geconstateerde gebreken of wijzigingen:		
Gebreken of wijzigingen incheck:	Opmerkingen uitcheck:	
normale gebruikssporen		
- belegeling lighted		
onthield dels		
	V. A. C.	
omerkingen incheck: Opmerkingen uitcheck:		
divese neadels em		
diverse mentels em accesoires ounwerge (Zie ford's).		
	8 - 1 - 10 y	
Partijen verklaring dat:		
 Hierboven al de hen bekende gebrek door de verhuurder geen afstand wol schade die naderhand mocht blijken 	rdt gedaan van het recht op vergoeding van	
	van dit rapport zullen ontvangen samen met de	
cirianispectie roto s.		
Voor akkoord ondertekend op datum:		
Huurder:	(namens) verhuurder:	
	10 /	
Naam: 65	Naam:	

Q