



ACTA DE ENTREGA DE TURNO

T1-2026-09-16-1

Fecha	2026-09-16	Turno	Turno 1
Grupo	Grupo 1	Área	Producción Aséptico
Supervisor	Javier Bello	Código del turno	T1-2026-09-16-1

1.6 CONDICIÓN EN LA QUE RECIBEN LOS TANQUES

Tanque	Lote	Cantidad / Estado
Tanque 1	5	Pera Clásica · 16600 L
Tanque 2	—	Limpio
Tanque 3	—	Limpio

1.7 SEGUIMIENTO DEL SEMIELABORADO

Sabor — Lote	Vol. preparado	Vol. inicio turno	PT Línea 1	PT Línea 2	PT Línea 3	Vol. final	% Rendimiento
Pera Clásica — Lote 5	8.000 L	8.000 L	8.004 L	—	—	0 L	100.1%

1.8 CONDICIÓN EN LA QUE ENTREGAN LOS TANQUES

Tanque	Lote	Cantidad / Estado
Tanque 1	—	Limpio
Tanque 2	—	Limpio
Tanque 3	6	Pera Clásica · 10500 L

1.9 ESTADO DE LA PRODUCCIÓN / REALIZADO

Presentación — Línea	Cajas	Problemas de calidad	Cajas no conforme	Descripción / acciones
350 ml — Línea 1	4.803	—	—	—

2.1 CONDICIONES EFICIENCIA Y MERMA

Línea	Eficiencia	Merma
Línea 1	100%	-391.82%
Línea 2	—	—
Línea 3	—	—

2.2 CONTADOR DE LLENADORA

Sabor — Concepto	Línea 1	Línea 2	Línea 3
Pera Clásica — Contador (envases)	23.438	0	0
Pera Clásica — Producto terminado (envases)	115.272	0	0
Pera Clásica — Diferencia	-91.834	0	0

2.3 NOVEDADES DEL TURNO

08:42	Falla el fluido eléctrico
11:32	Arrancando envasado línea 1

FIRMA DE SUPERVISOR SALIENTE

Javier Bello