

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0001DO
Nombre de Propiedad: Bajo 01
Área de Propiedad: 94
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0001DO
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0001DO
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.26

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0002FP
Nombre de Propiedad: 1º 01
Área de Propiedad: 105
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0002FP
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0002FP
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.65

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0003GA
Nombre de Propiedad: 1º 02
Área de Propiedad: 105
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0003GA
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0003GA
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.65

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0004HS
Nombre de Propiedad: 1º 03
Área de Propiedad: 94
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0004HS
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0004HS
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: 5
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.26

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0005JD
Nombre de Propiedad: 1º 04
Área de Propiedad: 94
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0005JD
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0005JD
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.26

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0006KF
Nombre de Propiedad: 2º 01
Área de Propiedad: 105
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0006KF
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0006KF
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.65

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0007LG
Nombre de Propiedad: 2º 02
Área de Propiedad: 105
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0007LG
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0007LG
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.65

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0008BH
Nombre de Propiedad: 2º 03
Área de Propiedad: 94
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0008BH
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0008BH
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.26

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0009ZJ
Nombre de Propiedad: 2º 04
Área de Propiedad: 94
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0009ZJ
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0009ZJ
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.26

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0010LG
Nombre de Propiedad: 3º 01
Área de Propiedad: 105
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0010LG
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0010LG
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.65

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0011BH
Nombre de Propiedad: 3º 02
Área de Propiedad: 105
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0011BH
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0011BH
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.65

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0013XK
Nombre de Propiedad: 3º 04
Área de Propiedad: 94
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0013XK
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0013XK
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: 10
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.26

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0014ML
Nombre de Propiedad: 4º 01
Área de Propiedad: 105
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0014ML
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0014ML
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.65

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0015QB
Nombre de Propiedad: 4º 02
Área de Propiedad: 105
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0015QB
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0015QB
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.65

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0016WZ
Nombre de Propiedad: 4º 03
Área de Propiedad: 94
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0016WZ
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0016WZ
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: 5
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.26

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0017EX
Nombre de Propiedad: 4º 04
Área de Propiedad: 94
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0017EX
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0017EX
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.26

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0018RM
Nombre de Propiedad: 5º 01
Área de Propiedad: 105
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0018RM
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0018RM
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.65

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0019TQ
Nombre de Propiedad: 5º 02
Área de Propiedad: 105
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0019TQ
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0019TQ
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.65

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0020EX
Nombre de Propiedad: 5º 03
Área de Propiedad: 94
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0020EX
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0020EX
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.26

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0021RM
Nombre de Propiedad: 5º 04
Área de Propiedad: 94
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0021RM
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0021RM
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: 6
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.26

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0022TQ
Nombre de Propiedad: 6º 01
Área de Propiedad: 105
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0022TQ
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0022TQ
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.65

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0023YW
Nombre de Propiedad: 6º 02
Área de Propiedad: 105
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0023YW
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0023YW
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: 5
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.65

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0024UE
Nombre de Propiedad: 6º 03
Área de Propiedad: 94
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0024UE
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0024UE
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.26

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0025IR
Nombre de Propiedad: 6º 04
Área de Propiedad: 94
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0025IR
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0025IR
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.26

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0026OT
Nombre de Propiedad: 7º 01
Área de Propiedad: 105
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0026OT
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0026OT
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.65

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0027PY
Nombre de Propiedad: 7º 02
Área de Propiedad: 105
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0027PY
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0027PY
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: 9
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.65

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0028AU
Nombre de Propiedad: 7º 03
Área de Propiedad: 94
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0028AU
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0028AU
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.26

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0029SI
Nombre de Propiedad: 7º 04
Área de Propiedad: 94
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0029SI
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0029SI
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.26

ID de Propiedad: 080190485214DF3808E0012ZJ
Nombre de Propiedad: 30º 03
Área de Propiedad: 94
Es Residencial: True
Es Casa de Campo: False
Referencia Catastral: 0485214DF3808E0012ZJ
Referencia Catastral Real: 0485214DF3808E0012ZJ
Calidad: 4
Año de Reforma: None
Año de Construcción: 1974
Certificado Energético: None
Número de Habitaciones: 3
Número de Baños: 1
Coeficiente: 3.26
