

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0003JA  
Nombre de Propiedad: 1º 01  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0003JA  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0003JA  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0005LD  
Nombre de Propiedad: 1º 03  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0005LD  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0005LD  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: 4  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0006BF  
Nombre de Propiedad: 1º 04  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0006BF  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0006BF  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0007ZG  
Nombre de Propiedad: 2º 01  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0007ZG  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0007ZG  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0008XH  
Nombre de Propiedad: 2º 02  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0008XH  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0008XH  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0009MJ  
Nombre de Propiedad: 2º 03  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0009MJ  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0009MJ  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0010ZG  
Nombre de Propiedad: 2º 04  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0010ZG  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0010ZG  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0011XH  
Nombre de Propiedad: 3º 01  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0011XH  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0011XH  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0012MJ  
Nombre de Propiedad: 3º 02  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0012MJ  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0012MJ  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: 5  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0013QK  
Nombre de Propiedad: 3º 03  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0013QK  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0013QK  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: 4  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0014WL  
Nombre de Propiedad: 3º 04  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0014WL  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0014WL  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0015EB  
Nombre de Propiedad: 4º 01  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0015EB  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0015EB  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0016RZ  
Nombre de Propiedad: 4º 02  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0016RZ  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0016RZ  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0017TX  
Nombre de Propiedad: 4º 03  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0017TX  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0017TX  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0018YM  
Nombre de Propiedad: 4º 04  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0018YM  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0018YM  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0019UQ  
Nombre de Propiedad: 5º 01  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0019UQ  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0019UQ  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0020TX  
Nombre de Propiedad: 5º 02  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0020TX  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0020TX  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: 9  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0021YM  
Nombre de Propiedad: 5º 03  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0021YM  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0021YM  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: 5  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0022UQ  
Nombre de Propiedad: 5º 04  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0022UQ  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0022UQ  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0023IW  
Nombre de Propiedad: 6º 01  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0023IW  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0023IW  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0024OE  
Nombre de Propiedad: 6º 02  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0024OE  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0024OE  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0025PR  
Nombre de Propiedad: 6º 03  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0025PR  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0025PR  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0026AT  
Nombre de Propiedad: 6º 04  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0026AT  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0026AT  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0027SY  
Nombre de Propiedad: 7º 01  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0027SY  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0027SY  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----



ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0028DU  
Nombre de Propiedad: 7º 02  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0028DU  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0028DU  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0029FI  
Nombre de Propiedad: 7º 03  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0029FI  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0029FI  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0030SY  
Nombre de Propiedad: 7º 04  
Área de Propiedad: 104  
Es Residencial: True  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0030SY  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0030SY  
Calidad: 4  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: 1974  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: 3  
Número de Baños: 1  
Coeficiente: 3.54  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0001GO  
Nombre de Propiedad: Bajo 01  
Área de Propiedad: 85  
Es Residencial: False  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0001GO  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0001GO  
Calidad: None  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: None  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: None  
Número de Baños: None  
Coeficiente: 2.21  
-----

ID de Propiedad: 080190485201DF3808E0002HP  
Nombre de Propiedad: Bajo 02  
Área de Propiedad: 85  
Es Residencial: False  
Es Casa de Campo: False  
Referencia Catastral: 0485201DF3808E0002HP  
Referencia Catastral Real: 0485201DF3808E0002HP  
Calidad: None  
Año de Reforma: None  
Año de Construcción: None  
Certificado Energético: None  
Número de Habitaciones: None  
Número de Baños: None  
Coeficiente: 2.21  
-----