

Volkswagen Golf 7

Istoricul lucrărilor efectuate prin Service-Hub

NUMĂR DE ÎNMATRICULARE BV 12 ABC	AN FABRICAȚIE 2016	SERIE ȘASIU WVWZZZAUZGW123456
-------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

COD RAPORT
Verificabil public, fără cont

SH-2026-000147

DATA	SERVICE	LUCRARE	KM	COST
12.08.2026	Rapid Service Brașov	Schimb ulei + filtru Ulei 5W30 5L · Filtru ulei · Manoperă	105.400	340 lei
03.06.2026	Atelier Demo Brașov	ITP Inspecție tehnică periodică — admis	98.200	150 lei
18.02.2026	Atelier Demo Brașov	Plăcuțe + discuri frână față Plăcuțe frână față · Discuri frână față · Manoperă	91.750	850 lei
04.11.2025	Auto Preciș Codlea	Distribuție + pompă apă Kit distribuție · Pompă apă · Antigel · Manoperă	84.300	1.420 lei
21.09.2025	Vulcanizare Roți Expres Brașov	Vulcanizare + echilibrare 4 anvelope · Echilibrare	81.900	180 lei

Total

2.940 lei

LUCRĂRI 5	PERIOADĂ ACOPERITĂ sep 2025 - aug 2026	KM LA ULTIMA LUCRARE 105.400
--------------	---	---------------------------------

Verifică autenticitatea raportului

Oricine poate confirma că acest raport este real, fără cont și fără date personale.

[service-hub.ro/verifica](#)
SH-2026-000147

Important. Acest raport conține exclusiv lucrările efectuate prin platforma Service-Hub și înregistrate de service-urile partenere. Nu reprezintă istoricul complet de service al vehiculului: lucrările efectuate în alte ateliere, în regie proprie sau înainte de înregistrarea vehiculului în aplicație nu apar aici. Datele sunt cele raportate de service-urile care au efectuat lucrările. Service-Hub este intermediar și nu răspunde pentru calitatea lucrărilor. Raport generat automat la 16.09.2026 · Service-Hub · service-hub.ro · contact@service-hub.ro