

国电电力朝阳热电有限公司  
电 气 第 一 种 工 作 票

已 执 行

编号: DQ-00-20200517-047

附页: 0 张

1. 部门: 检修维护部 班组: 主机电气班

2. 工作负责人: 刘浩

3. 工作班成员: 包立军 吕立强 王玉华 王悦

共 5 人

4. 工作地点: 2号机 6kV 配电室

5. 工作内容: 2号机 AFI 循环泵 2B、吸收塔循环泵 2A、吸收塔循环泵 2B 开关及电缆高阻试验

6. 计划工作时间: 自 2020 年 05 月 17 日 09 时 00 分至 2020 年 05 月 17 日 18 时 00 分

7. 安全措施 (必要时可附页绘图说明):

工作票负责人填写	工作许可人填写
应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸), 包括填写前已拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明编号)	已拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明编号)
1. 拉开 2 号机 AFI 循环泵 B62B27 小车开关及控制保护开关, 并将小车开关拉至检修位置。	1. 拉开 2 号机 AFI 循环泵 B62B27 小车开关及控制保护开关, 并将小车开关拉至检修位置。
2. 拉开 2 号机吸收塔循环泵 A62A26 小车开关及控制保护开关, 并将小车开关拉至检修位置。	2. 拉开 2 号机吸收塔循环泵 A62A26 小车开关及控制保护开关, 并将小车开关拉至检修位置。
3. 拉开 2 号机吸收塔循环泵 B62B25 小车开关及控制保护开关, 并将小车开关拉至检修位置。	3. 拉开 2 号机吸收塔循环泵 B62B25 小车开关及控制保护开关, 并将小车开关拉至检修位置。
以下空白	以下空白
应装设接地线及应合上接地刀闸 (注明装设地点)	已装设接地线及应合接地刀闸 (注明编号和装设地点)
1. 合上 2 号机 AFI 循环泵 B62B27 小车开关后柜门接地刀闸。	1. 合上 2 号机 AFI 循环泵 B62B27 小车开关后柜门接地刀闸。
2. 合上 2 号机吸收塔循环泵 A62A26 小车开关后柜门接地刀闸。	2. 合上 2 号机吸收塔循环泵 A62A26 小车开关后柜门接地刀闸。
3. 合上 2 号机吸收塔循环泵 B62B25 小车开关后柜门接地刀闸。	3. 合上 2 号机吸收塔循环泵 B62B25 小车开关后柜门接地刀闸。
以下空白	以下空白

应设遮栏、应挂标示牌	已设遮栏、已挂标示牌(注明地点)
1.在2号机AFI循环泵B6B2小开关及控制保护开关操作把手上挂“禁止合闸，有人工作”标示牌。	1.在2号机AFI循环泵B6B2小开关及控制保护开关操作把手上挂“禁止合闸，有人工作”标示牌。
2.在2号机吸收塔循环泵AB2AB2小开关及控制保护开关操作把手上挂“禁止合闸，有人工作”标示牌。	2.在2号机吸收塔循环泵AB2AB2小开关及控制保护开关操作把手上挂“禁止合闸，有人工作”标示牌。
3.在2号机吸收塔循环泵B6B2小开关及控制保护开关操作把手上挂“禁止合闸，有人工作”标示牌。	3.在2号机吸收塔循环泵B6B2小开关及控制保护开关操作把手上挂“禁止合闸，有人工作”标示牌。
工作地点保留带电部分、注意事项或应补充安全措施(由值班负责人填写):	
无	

8. 工作票签发时间: 2020年05月17日09时00分 工作票签发人: 李伟

9. 批准工作时间: 自2020年05月17日09时25分至2020年05月19日18时00分

值长: 李伟

10. 收到工作票时间: 2020年05月17日09时30分

运行值班负责人: 李伟

工作负责人: 刘兴

11. 确认本工作票上述各项内容, 许可开始工作时间: 2020年05月17日10时30分

工作许可人: 李伟

工作负责人: 刘兴

12. 工作负责人变更: 自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分原工作负责人离去, 现变更为\_\_\_\_担任

工作负责人

工作票签发人: \_\_\_\_\_ 运行值班负责人: \_\_\_\_\_

13. 工作票延期: 有效期延期到\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分

值长: \_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分

运行值班负责人: \_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分

工作负责人: \_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分

14. 工作终结:

全部工作于2020年05月19日15时50分结束, 工作班人员已全部撤离, 现场已清理完毕。

工作负责人: 刘兴

工作许可人: 李伟

临时遮栏、标示牌、常设安全措施已恢复。

接地线共00组, 已拆除00组, 因另有工作保留00组。

保留接地线编号及位置:

接地刀闸共03组, 已拆除03组, 因另有工作保留00组。

保留接地刀闸编号及位置：

\_\_\_\_\_

值长：张红明

15. 修后安全文明生产检查：

检查项目	检查情况	检查人
设备标识牌是否完善	已完善	李霞、刘学
检修现场工完料净场地清	已清理	李霞、刘学
修后设备保温是否恢复	未拆除	李霞、刘学
脚手架是否拆除	未装设	李霞、刘学

16. 备注：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 国电电力朝阳热电有限公司 作业安全措施票

编号: CS-DH-00-20200517-047

对应的工作票(紧急抢修单)编号: DH-00-20200517-047

1. 部门: 检修维护部 班组: 主机电气班
2. 工作负责人: 刘浩
3. 工作地点: 2号机6KV配电室
4. 工作内容: 2号机AF循环泵B、B发收线循环泵A、A发收线循环泵B开闭电缆高压试验

### 5. 作业安全措施

工序	危险源	危害因素	作业安全措施
检查措施	设备带电	人身触电	工作前验电, 确认无电后方可工作
	标识牌不清	走错间隔	工作前核对设备名称、编号、位置
工作执行	工器具	工器具伤害	使用检验合格的工器具
	人身伤害	误加压	明确加压值, 装设围栏
工作结束	废料	未清理	工完料净场地清

### 6. 作业安全措施交底

刘浩 自研 邓 王 吕文强