Anlagenüberwachung Niers GmbH

Standort: Werk Niederrhein

Prüfbericht

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2018-04040	Endfassung	22.03.2018

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0430

Prüfgegenstand und Anlagenumfeld

Gegenstand der Prüfung ist die Leitung NR-21-L-0430 innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Leitung dient dem Transport von rückgewonnenem Lösungsmittel zum Tanklager und ist aus dem Werkstoff 1.4404 gefertigt (Do 60,3 mm × e_n 2,6 mm).

Die zulässigen Parameter gemäß Konstruktionsunterlagen betragen ein PS von 10 bar(g) sowie eine TS von 50 °C. Die Prüfung erfolgte im Auftrag des Betreibers durch die ZÜS.

Prüfgrundlage und regulatorischer Rahmen

Die Durchführung der Prüfung erfolgte auf Basis der BetrSichV (Ausgabe 2015) sowie der TRBS 1201 Teil 2. Die Festlegung der Prüffristen und die Gefährdungsbeurteilung sind in der NR-PFE-21-2015 dokumentiert, welche für die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung ein Intervall von 5 Jahren vorsieht.

Die technische Umsetzung der Festigkeitsprüfung durch zerstörungsfreie Prüfverfahren wurde gemäß dem in der NR-PK-21 festgelegten Prüfkonzept durchgeführt, welches von der ZÜS bestätigt wurde.

Durchführung und Prüfumfang

Dipl.-Ing. Claudia Pesch führte im Namen der Anlagenüberwachung Niers GmbH die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung durch. Die Ergebnisse der visuellen Inspektion und der technischen Bewertung sind im Report ANG-DA-2018-04033 vom 22.03.2018 zusammengefasst.

Die Festigkeitsprüfung wurde mittels Ultraschallprüfung der Wanddicke realisiert. Die entsprechenden Messwerte sind im Messblatt RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0430 vom 19.03.2018 aufgeführt.

Bewertung und Ergebnis

Die Auswertung der Wanddickemessungen ergab keine Abweichungen gegenüber der geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm. Es konnten keine Rissanzeigen oder Anzeichen von Materialabtrag festgestellt werden.

Auf Basis der in ANG-DA-2018-04033 dokumentierten Ergebnisse liegen keine Mängel vor. Die Leitung NR-21-L-0430 ist in ihrem aktuellen Zustand für den weiteren Betrieb bis zur nächsten fälligen Prüfung gemäß NR-PFE-21-2015 freigegeben.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	22.03.2018	_____