Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2023-04024	Endfassung	16.03.2023

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0423

Prüfgegenstand und Anlagenumfeld

Die vorliegende Prüfbescheinigung bezieht sich auf die Leitung NR-21-L-0423 (Rücklauf zu K-2101) innerhalb der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung). Die Leitung ist aus Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 60,3 mm und einer nominalen Wanddicke e_n von 2,6 mm ausgeführt.

Die zulässigen Parameter für die Leitung NR-21-L-0423 sind ein PS von 10 bar(g) sowie eine TS von 80 °C. Die Prüfung erfolgte im Rahmen der wiederkehrenden Überwachung gemäß den Vorgaben für den Industriesektor.

Prüfgrundlagen und Normen

Die Durchführung der Prüfung erfolgte auf Basis der BetrSichV sowie der TRBS 1201 Teil 2. Die Festlegung der Intervalle und die Gefährdungsbeurteilung basieren auf der Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2015, welche eine äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung alle 5 Jahre vorsieht.

Das angewandte Prüfverfahren zur Feststellung der Festigkeit richtet sich nach dem Prüfkonzept NR-PK-21. Dieses Konzept sieht zerstörungsfreie Prüfverfahren vor, um die Integrität der Rohrleitungen der Anlage 21 sicherzustellen.

Durchführung der Prüfung

Die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung wurden durch die ZÜS durchgeführt. Dipl.-Ing. Claudia Pesch führte die Inspektion als zuständige Prüfperson der Anlagenüberwachung Niers GmbH durch.

Die Festigkeitsprüfung erfolgte mittels Ultraschall-Wanddickenmessung. Die entsprechenden Messwerte sind im Messblatt RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0423 dokumentiert. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor den Messungen sichergestellt.

Bewertung und Ergebnis

Gemäß dem Prüfbericht ANG-DA-2023-04018 wurden keine Mängel festgestellt. Die gemessenen Wanddicken liegen über der Werksnorm von 2,0 mm, sodass keine Abweichung vorliegt. Das Prüfkonzept NR-PK-21 wird nach dem Rissbefund an NR-21-L-0415 aus dem Jahr 2019 bestätigt.

Die Leitung NR-21-L-0423 erfüllt die Anforderungen an die Betriebssicherheit. Die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung sind damit erfolgreich abgeschlossen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	16.03.2023	_____