SINTEF

Organisatorisk enhet Lab Community Oslo
Lokasjon Mekanisk verksted
Utstyr / Aktivitet Dreibenk

Dato 22.02.2023
Vurdert av LARS DOKMO, ANJA ENGTRØ
Linjeleder ESKILD DAHL

Delaktivitet	Mulig uønsket hendelse	Eksisterende barrierer	Risikoverdi med eksisterende tiltak				Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan)	Risikoverdi med nye tiltak				Ansvarlig	Dato	Status
			Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell		Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell			
Bruk av dreibenk	Personskade på grunn av feil bruk.	Det er kun operatører med dokumentert opplæring som bruker utstyret. Følger sjekkliste for bruk som henger på utstyret.	A2											
Fastspenning av arbeidsstykket	Arbeidsstykket løsner og slenges ut i rommet	Operatøren sørger for innfesting i ht opplæring	C2											
Fastspenning av arbeidsstykket	Arbeidsstykket løsner delvis	Stopper maskinen og sikrer riktig og god nok innfesting.	A2											
Fastspenning av arbeidsstykket	Operatøren glemmer å fjerne chucks-nøkkel slik at denne slenges ut i rommet når maskinen startes	Det er egen sjekkliste ved maskinen som viser hva man skal gjøre før man starter maskinen.	B2											
Bearbeiding av arbeidstykket	Sprut av spon på operatør.	Operatøren justerer hastigheten slik at man får riktig sponlengde. Bruker tettsittende vernebriller / visir.	A2											
Bearbeiding av arbeidstykket	Operatørens klær og/eller hår setter seg fast i roterende del.	Operatøren har overdel med lange ermer som sitter tett rundt håndleddene og sikrer at hår er satt opp/tildekket slik at det ikke kan komme borti roterende deler. Klær med hengende snorer benyttes ikke.	C2											
Bearbeiding av arbeidstykket	Hørselskade	Bruker hørselvern	A1											
Bearbeiding av arbeidstykket	Kutt- og eller varmeskade på hender	Bruker egnede hansker.	A2											
Demontering av arbeidsstykket	Chucks-nøkkel glemmes i maskin	Følger sjekkliste for bruk som henger på utstyret.	B2											