SINTEF

Organisatorisk enhet SINTEF Community, Bygninger og instalasjoner, Lab Oslo
Lokasjon Prøvehallen
Utstyr / Aktivitet Sakselift

Dato 27.09.2023
Deltagere RUBEN JOHANSEN, LARS DOKMO
Linjeleder ESKILD DAHL

Delaktivitet	Mulig uønsket hendelse	Eksisterende barrierer	Risikoverdi med eksisterende tiltak				Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan)	Risikoverdi med nye tiltak				Ansvarlig	Dato	Status
			Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell		Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell			
Bruk av liften - generelt	Feil bruk.	Alle som har lov til å bruke liften har godkjent opplæring, som ligger som en barriere i alle punkter under.	B2											
Adkomst opp i liften.	Skalle hode i ramme for åpning.	Viser aktsomhet	B1											
Kjøring av liften opp og ned.	Klemskade i sakser under liften.	Holde avstand når den kjøres opp eller ned.	C1											
Kjøring av liften opp og ned.	Liften velter	Det er sensor som måler helling kombinert med alarm.	D1											
Kjøring av liften opp og ned.		Det er nødsenk som opereres fra gulvnivå. Sjekke strømnivå før man entrer liften. Ha andre i hallen som back-up eller avtalt back-up en kan ringe til.				A3								
Arbeid oppe i liften	Miste verktøy ned på gulvet i hallen.	Legge verktøy som ikke benyttes på gulvet i liften. Sperre av område rundt liften.	C2											
Kjøring med liften på gulv inne i prøvehallen.	Kollisjon med annet utstyr eller hindringer på gulv.	Nødstopp i liften. Planlegge kjøringa. Sperre av området eller ha en hjelpemann på gulvet som det er etablert kommunikasjon med.				A2								
Kjøring med liften på gulv inne i prøvehallen mens den er heist opp.	Ubehag, usikkerhet hos operatør som står oppe i liften.	Når liften er høyt oppe og det er behov for å kjøre over gulv, senkes den til ca 2 meter over gulvnivå før kjøring starter.	A2											