SINTEF

**Organisatorisk enhet** Lab Community Oslo
**Lokasjon** Mekanisk verksted
**Utstyr / Aktivitet** Søylebormaskin

**Dato** 22.02.2023
**Vurdert av** LARS DOKMO, ANJA ENGTRØ
**Linjeleder** ESKILD DAHL

| Delaktivitet | Mulig uønsket hendelse | Eksisterende barrierer | Risikoverdi med eksisterende tiltak | | | | Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan) | Risikoverdi med nye tiltak | | | | Ansvarlig | Dato | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menneske | Ytre miljø | Omdømme | Økonomi / materiell | | Menneske | Ytre miljø | Omdømme | Økonomi / materiell | | | |
| Bruk av maskinen | Personskade på grunn av feil bruk. | Det er kun operatører med dokumentert opplæring som bruker utstyret.<br>Følger sjekkliste for bruk som henger på utstyret. | B2 | | | | | | | | | | | |
| Bruk av maskinen | Stikka for festing av arbeidsstykket slynges ut i rommet og treffer person. | Sjekker at stikka er festet før man starter bruk av maskinen. | C2 | | | | | | | | | | | |
| Bruk av maskinen | Arbeidsstykket begynner å rotere og slår borti operatør. | Arbeidstykket festes riktig og godt nok. | B2 | | | | | | | | | | | |
| Bruk av maskinen | Klem av fingre/hender fordi operatøren holder i arbeidsstykket som ikke er godt nok festet.. | Operatøren holder ikke i arbeidstykket mens man kjører maskinen. | A2 | | | | | | | | | | | |
| Bruk av maskinen | Kutt/øyeskade fra sprut av metallspon. | Bruker tettsittende vernebriller / visir og hansker. | B1 | | | | | | | | | | | |
| Bruk av maskinen | Brenne seg på arbeidstykket eller boret | Bruker hansker | A1 | | | | | | | | | | | |
| Bruk av maskinen | Operatørens klær hekter seg fast i roterende bor. | Bruker stramtsittende klær uten snorer som kan henge seg fast.<br>Beskytter langt hår. | A2 | | | | | | | | | | | |