

Lunes 20 de marzo 2023

El día viernes 17 el llenador **Elías Ortiz**, hizo la carga del **TAV-002** al terminar cerro la válvula **W11** se da cuenta de que no cierra bien, procedió a cerrar la **W2 (W11 PRIMA)**. Con esta maniobra dejo la válvula cerrada sin pérdida alguna.

El llenador dio aviso a **Gerardo Gonzalez**, este le mando el reclamo vía mail al señor **Sergio Ledo**.

Quien da el parte a técnica para su reparación.

Se hizo la orden de reparación bajo **OT-23-102**.

Se cierra reporte de Incidentes:

El día sábado 18 se hace la reparación de la misma dejo foto ajunto.



Se realizó a la válvula una limpieza completa y se le cambia el obturador, ya que el mismo no cerraba correctamente por desgaste excesivo, como se ve en las fotos.

Se deja la válvula operativa y de fácil manipulación, se cierra orden de trabajo bajo **OT-23-169**.