

17 de mayo de 2023

El 16 de mayo 2023, el supervisor **Gerardo Gonzalez** hace un reporte con la perdida de la válvula de purga de manguera de la **brida nº2** del sector de **carga y descarga de cisternas**.

La válvula se encontraba perdiendo por el volante, como se ve en la foto



SE CIERRA

17 de mayo de 2023 se encuentra reparada como se ven en las fotos se apretó el volante no hay OT de reparación la hizo **Jeremía Carlon**



El día viernes van a terminar los nuevos venteo de manguera se va colocar un caño que va unificar las 3 purga de manguera evitando que vuele perdida partida y que rompa el piso.