

Jueves 2 de marzo de 2023

El día jueves 2 cuando ingresa **Erica Tomadin (Seguridad Higiene)** le informa que al llegar el personal de la planta encuentra el vestuario lleno de agua y el inodoro que da hacia los lockers, El inodoro se encuentra rebalsando agua por la mochila.

Provocando que se llene de agua el piso donde se encuentra las duchas.

El día viernes 3 le informa a seguridad higiene que el inodoro del lado de las duchas se encuentra tapado.

A si se encontraron los baños



Se cierra

El sábado 4 se reparan los 2 inodoros colocando todas las piezas nuevas a la mochila. Al inodoro frente a los lockers reemplazo total de accesorios.

Inodoro al lado de las duchas reemplazo de cadena plástica de la clapeta de cierre. Los inodoros quedaron funcionando sin problemas.

Inodoro enfrente de los lockers reparado



Inodoro del lado de las duchas cadena plástica arreglada

