



**AVEDIS®**  
PRODUCTORA DE GASES

TECNO AGRO VIAL S.A.

PLANTA INDUSTRIAL Y VENTAS

Ruta de la tradición 4699 (B1839FQF) E. Echeverría - Bs.As.  
Teléfono: 4693-4008 Líneas Rotativas  
www.avedis.com.ar e-mail: info@avedis.com.ar



Código N° 91

REMITO

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

N° 00007 - 00370475

FECHA 11 / 03 / 2024

C.U.I.T.N°: 30-66181642-9  
Ingresos Brutos N° 30-66181642-9  
Inicio de Actividades: 01/07/94

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: HOSPITAL VIDAL (JUAN RAMON VIDAL) O/C

Dirección: JUAN RAMON VIDAL 1967 Loc.: Corrientes

IVA: Resp. Insc.: ☐ Resp. No Insc.: ☐ No Resp.: ☐ Exento: ☐ C. Final: ☐ Resp. Monotributo: ☐ C.U.I.T.: \_\_\_\_\_

Remitimos a Uds. la siguiente mercadería:

Confeccionó: M.O Km. 77192 Hora de Ingreso: 10:30 Egreso: 13:20

PROD. Entregamos tubos con la siguiente numeración y número de lote

ITEM	N° TUBO	LOTE	M³	ITEM	N° TUBO	LOTE	M³
1	Remito según orden de servicio, N°: 00001-00002551			13			
2				14			
3				15			
4				16			
5				17			
6				18			
7				19			
8				20			
9				21			
10				22			
11				23			
12				24			

PROD. Recibimos tubos con la siguiente numeración y número de lote

ITEM	N° TUBO	M³	ITEM	N° TUBO	M³	ITEM	N° TUBO	M³
1			1			1		
2			2			2		
3			3			3		
4			4			4		
5			5			5		
6			6			6		
7			7			7		
8			8			8		

[Firma]  
FIRMA

N de Legajo

50052

Teresita de Jesus Cardozo  
Jefe Sector Obras Civiles  
HOSPITAL VIDAL  
ACLARACION DE FIRMA

Informamos a nuestros clientes que pasados los 90 días sin haber retirado los cilindros de su propiedad, la empresa no aceptara ningún tipo de reclamo



**AVEDIS®**  
**PRODUCTORA DE GASES**

Camino de Cintura 4699 (B1839FQF) - Urgencias: 15-4412-8888  
avedisgases@arnet.com.ar // info@avedis.com.ar // www.avedis.com.ar



**ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO**  
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

N° 00001 - 00002551

FECHA 11/03/2024

C.U.I.T.N°: 30-66181642-9  
Ingresos Brutos CM: N° 30-66181642-9  
Inicio de Actividades: 01/07/94

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: HOSPITAL VIDAL (JUAN RABON VIDAL) O/C  
Dirección: JUAN RABON VIDAL 1967 Loc.: CORRIENTES

IVA: Resp. Insc.: ☐ Resp. No Insc.: ☐ No Resp.: ☐ Exento: ☐ C. Final: ☐ Resp. Monotributo: ☐ C.U.I.T.: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_  
Hora de llegada: 10:30 Hora de retiro: 13:20  
M. Preventivo ☐ M. Correctivo ☐ Emergencia ☐ Visita ☐

N° REMITO ASOCIADO: 00007-00370475

**TÉCNICOS:**

1. DE CAMPO MANOS  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_

**RECINTO CRIOGENICO**

DATOS	TAV <u>651</u>	TAV _____
Cap. Evaporador [Nm3/h]:	<u>8+ 24 BAR</u> <u>P.P: 36 BAR</u>	
Nivel tanque [mmH2O]:	<u>4000 mm</u>	
Presión tanque [Bar]:	<u>12 BAR</u>	
Presión C. Reg (S.R) [Bar]:	<u>7,2</u>	
Presión C. Reg (Reg) [Bar]:	<u>12 BAR</u>	
PeP_Presión Inicio [Bar]:	<u>1,5</u>	
PeP_Presión Fin [Bar]:	<u>9,2</u>	
Eco_Presión apertura [Bar]:	<u>10,3</u>	
VS1_n°:	<u>143 mm 01247</u>	
VS2_n°:	<u>143 mm 01246</u>	
Vencimiento VS:	<u>02-11-25</u>	
P. barral [Bar]: Alta (baja)	Barral: Reg.: <u>6,5</u>	
Vencimiento barral:		

**SALA DE MÁQUINAS**

Sala N° / SIGMA	_____
Presión AC [Bar]	
Presión VAC [Bar]	
Cuadro Filtrado_1	Activo / Reserva
Cuadro Filtrado_2	Activo / Reserva
Secador n°	
Purga automática	
Compresor	Bba. vacío
Punta (n°)	
Tiempo marcha	
Tiempo parada	

**MATERIALES UTILIZADOS:**

Proyector a led, color negro, 100 watt

**OBSERVACIONES:**

se realizó mantenimiento tecnico y se cambio luminaria, ya que la existente esta quemada

[Firma]  
FIRMA

[Firma]  
Firma de Jesus Cardozo  
Jefe Sector Obras Civiles  
ACERACIÓN DE FIRMA



CHECK LIST REVISIÓN INSTALACIONES  
DE GASES MEDICINALES



Nº 00000319

IDENTIFICACIÓN

Clínica / Hospital: JUAN RAMON VIDAL  
Inspeccionado por: EL CAMPO MARCOS  
Orden de Servicio Técnico Asociada: 00001-00002551

Dirección: JUAN RAMON VIDAL 1967  
Fecha Inspección: 11-03-2024

Estado Visual del Tanque TAV- 651

Fecha Vencimiento Válvula de Seguridad:

Item	SI	NO	COMENTARIO
Limpieza Requerida	✓		
Requiere Pintura		✓	
Presencia de Congelamiento		✓	
Hermeticidad en Válvulas	✓		
Presión / Nivel	N/A	N/A	Bar: <u>12 bar</u> in H2O: <u>4.000 mm</u>

Estado Visual del Tanque TAV-

Fecha Vencimiento Válvula de Seguridad:

Item	SI	NO	COMENTARIO
Limpieza Requerida			
Requiere Pintura			
Presencia de Congelamiento			
Hermeticidad en Válvulas			
Presión / Nivel	N/A	N/A	Bar: in H2O:

Gasificador y tuberías de interconexión

Item	Acorde	Deficiente	COMENTARIO
Condición Estructural Gasific.	✓		
Congelamiento Gasificador		✓	
Congelamiento Tuberías		✓	
Hermeticidad del Sistema	✓		

Seguridad y Prevención

Item	Acorde	Deficiente	COMENTARIO
Calcos en Tanque	✓		
Letrero Prohibido Estacionar/Fumar	✓		
Letrero Uso EPP	✓		
Letrero Riesgo Electrico en Tablero	✓		

Sistema Suministro de Emergencia

Item	Acorde	Deficiente	COMENTARIO
Condición Estructural	✓		<u>12 cilindros</u>
Condición Flexibles	✓		
Condición Válvulas	✓		

Válvulas y conexiones

Item	Acorde	Deficiente	COMENTARIO	Marca/Rango	Fecha Última Calibración
Precintos en Válvulas	✓		<u>Ferium</u>		
Manómetro/Nivel Tanque	✓		<u>MANOMETRO: 0-25 bar</u> <u>Nivel: 0-1000 mm</u>	<u>M-2023-025</u> <u>N-2023-523</u>	
Manómetros Cuadro Regulación			<u>LINPA: 0-30 FIMA</u> <u>CONSUMO: 0-14 FIMA</u>	<u>M-2023-027</u> <u>N-2023-026</u>	
Estado Reguladora Back Up					

[Firma]  
Firma

Teresita de Jesus Cardozo  
Jefe Sector Obras Civiles  
Actaración  
Hosp J R Vidal

Se deja constancia que se ha constatado las tareas a realizarse y se ha procedido a efectuarlas consecuentemente, el usuario interviniente ha firmado de conformidad con las mismas, obteniendo copia del presente.

El mismo no debe ser tomado como garantía en ningún caso.