

Equipo / área afectada	Hs/km	Sector	Fecha Solicitud	Fecha Entrega Estimada	Fecha Entrega Real	OT
Termo	0,00	Estalacion	24/10/2023			OT-23-513-Termo-TERMO N°1052


Solicitante	Leandro Vardiglionni	Propietario	AVEDIS
-------------	----------------------	-------------	--------

## FALLA / SOLICITUD

TERMO N°1052

N°	Descripción Tarea / plano	Tecnico Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Hs Consumidas
1	REVISION COMPLETA Y REPARAR LO COMPROMETIDO.	S.M	24/10/2023	26/10	2 1/2
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

## OBSERVACION- Tecnicos

Firma Responsable de trabajo/Cierre de trabajo	NOTA: RECUERDE QUE UNA VEZ FINALIZADAS LAS TAREAS CORRESPONDIENTES, SE DEBE DEJAR ORDENADO Y LIMPIO EL SECTOR UTILIZADO.
	

[illegible]



Rotura

