



AVEDIS®
PRODUCTORA DE GASES
TECNO AGRO VIAL S.A.
PLANTA INDUSTRIAL Y VENTAS

Ruta de la tradición 4699 (B1839FQF) E. Echeverría - Bs.As.
Telefax: 4693-4008 Líneas Rotativas
www.avedis.com.ar e-mail: info@avedis.com.ar

R

Código N° 91

REMITO

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

N° 00007 - 00379827

FECHA 19/09/2024

C.U.I.T.N°: 30-66181642-9
Ingresos Brutos N° 30-66181642-9
Inicio de Actividades: 01/07/94

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: CLINICA DEL NIÑO (quimes) O/C

Dirección: LA MADRID 944 Loc.: quimes

IVA: Resp. Insc.: ☐ Resp. No Insc.: ☐ No Resp.: ☐ Exento: ☐ C. Final: ☐ Resp. Monotributo: ☐ C.U.I.T.: ☐

Remitimos a Uds. la siguiente mercadería: según corresponde A OST N°: 01.02509

Confección: SEPARATE Hora de Ingreso: 10:00 Egreso: 11:30

PROD.

Entregamos tubos con la siguiente numeración y número de lote

ITEM	N° TUBO	LOTE	M²	ITEM	N° TUBO	LOTE	M²
1	DISYUNTOR TETRA	POLAR		13	63 AMP (SICA)		
2				14			
3				15			
4				16			
5				17			
6				18			
7				19			
8				20			
9				21			
10				22			
11				23			
12				24			

PROD.

Recibimos tubos con la siguiente numeración y número de lote

ITEM	N° TUBO	M²	ITEM	N° TUBO	M²	ITEM	N° TUBO	M²
1			1			1		
2			2			2		
3			3			3		
4			4			4		
5			5			5		
6			6			6		
7			7			7		
8			8			8		

FIRMA

N de Legajo

ACLARACIÓN DE FIRMA

Informamos a nuestros clientes que pasados los 90 días sin haber retirado los cilindros de su propiedad, la empresa no aceptará ningún tipo de reclamo.



AVEDIS®
PRODUCTORA DE GASES

Camino de Cintura 4699 (B1839FQF) - Urgencias: 15-4412-8888
avedisgases@arnet.com.ar // info@avedis.com.ar // www.avedis.com.ar

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

N° 00001 - 00002509

FECHA 19/09/2024

C.U.I.T.N°: 30-66181642-9
Ingresos Brutos CM:N° 30-66181642-9
Inicio de Actividades: 01/07/94

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: CLINICA DEL NIÑO O/C
Dirección: LA MADRID 444 Loc.: 9011MG5

IVA: Resp. Insc.: ☐ Resp. No Insc.: ☐ No Resp.: ☐ Exento: ☐ C. Final: ☐ Resp. Monotributo: ☐ C.U.I.T.: _____

Supervisor: _____
Hora de llegada: 10:00 Hora de retiro: 18:30
M. Preventivo ☐ M. Correctivo ☒ Emergencia ☐ Visita ☐

N° REMITO ASOCIADO: _____

TÉCNICOS:

1 SEBASTE C
2 MIGUEL S
3
4

RECINTO CRIOGENICO

DATOS	TAV 677	TAV
Cap. Evaporador [Nm3/h]:	150 A	
Nivel tanque [mmH2O]:	1200 mmH2O	
Presión tanque [Bar]:	8 Bar	
Presión C. Reg (S.R) [Bar]:	8 BAR	
Presión C. Reg (Reg) [Bar]:	7 BAR	
PeP_Presión Inicio [Bar]:	-	
PeP_Presión Fin [Bar]:	-	
Eco_Presión apertura [Bar]:	-	
VS1_n°:	1396	
VS2_n°:	1397	
Vencimiento VS:	29-08-24	
P. barral [Bar]: Alta (baja)	Barral 335 Reg.: 7	
Vencimiento barral:	6/25	

SALA DE MÁQUINAS


Sala N° / SIGMA	
Presión AC [Bar]	
Presión VAC [Bar]	
Cuadro Filtrado_1	Activo / Reserva
Cuadro Filtrado_2	Activo / Reserva
Secador n°	
Purga automática	
Compresor	Bba. vacío
Punta (n°)	
Tiempo marcha	
Tiempo parada	

MATERIALES UTILIZADOS: SEGUN CORRESPONDE A REMITO N° 07.0379827

OBSERVACIONES: SE REALIZA CAMBIO DE DISYUNTOR DAÑADO EN
TABLERO DE CLIENTE

* Se elimina perdida en prensa de bastago en VALVULA W8
* Se elimina Hielo Acumulado en VALVULAS W8; W80; W8'
* Se elimina HUMEDAD EN MANOMETRO ENTRADA A CUADRO DE REGULACIÓN


FIRMA


ACLARACION DE FIRMA