

 Avedis	INFORME TÉCNICO	Fecha emisión: 23/08/2023
		Emitió: Serrate Christian
		Código: 23-5198

<i>Ciudad</i>	<i>Hospital / Clínica</i>	<i>Fecha</i>
BsAs	Planta Avedis	17/8/2023

<i>TAREAS REALIZADAS</i>
<p>FECHA: 17-08-2023 HORA: 12:00 hs. LUGAR: Planta Avedis BsAs MOTIVO: Corte de suministro eléctrico Edesur</p> <p>Se reporta falta de suministro en Planta Avedis Bs As el día 17/08/2023 a las 11:30 am. Se informa a Edesur y se asigna número de redamo (Nº23080109552). La falta de suministro duro aproximadamente 30 minutos. El electricista de Avedis verifica la inexistencia de suministro y baja los interruptores generales de sub estación 1.</p> <p>Una vez que Edesur repone el suministro, los técnicos verifican la existencia de electricidad en las 3 fases y suben de forma paulatina los interruptores. No se presentaron anomalías de ningún tipo Se genera registro bajo la OT 23-5198</p> <p>Reviso:</p>