



Código N° 91

REMITO

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

N° 00007 - 00378958

FECHA 27.10.2024

C.U.I.T.N°: 30-66181642-9
Ingresos Brutos N° 30-66181642-9
Inicio de Actividades: 01/07/94

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: CLINICA Sagrado Corazon don torcuato O/C

Dirección: A.V. Angel T. de Alvear 650 esquina EL Vira Loc.: don torcuato

IVA: Resp. Insc.: ☐ Resp. No Insc.: ☐ No Resp.: ☐ Exento: ☐ C. Final: ☐ Resp. Monotributo: ☐ C.U.I.T.: ☐

Remitimos a Uds. la siguiente mercadería: Remito Asesinado a ost N° 1-2505

Confeccionó: Gomez Franco Hora de Ingreso: Egreso:

PROD.

Entregamos tubos con la siguiente numeración y número de lote

ITEM	N° TUBO	LOTE	M³	ITEM	N° TUBO	LOTE	M³
1	2 Preguntados Numerados			13			
2				14			
3				15			
4				16			
5				17			
6				18			
7				19			
8				20			
9				21			
10				22			
11				23			
12				24			

PROD.

Recibimos tubos con la siguiente numeración y número de lote

ITEM	N° TUBO	M³	ITEM	N° TUBO	M³	ITEM	N° TUBO	M³
1			1			1		
2			2			2		
3			3			3		
4			4			4		
5			5			5		
6			6			6		
7			7			7		
8			8			8		

FIRMA

N de Legajo

2360

SAGARAS Pablo

ACLARACIÓN DE FIRMA

Informamos a nuestros clientes que pasados los 90 días sin haber retirado los cilindros de su propiedad, la empresa no aceptara ningún tipo de reclamo.



AVEDIS®
PRODUCTORA DE GASES

Camino de Cintura 4699 (B1839FQF) - Urgencias: 15-4412-8888
avedisgases@arnet.com.ar // info@avedis.com.ar // www.avedis.com.ar

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

N° 00001 - 00002505

FECHA 21/03/24

C.U.I.T.N°: 30-66181642-9
Ingresos Brutos CM: N° 30-66181642-9
Inicio de Actividades: 01/07/94

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: CLINICA Sagrada Corazon don Torcuato O/C
Dirección: AV. ANGEL T. de ALVEAR 650 esquina ELVIRA Loc.: don Torcuato

IVA: Resp. Insc.: ☐ Resp. No Insc.: ☐ No Resp.: ☐ Exento: ☐ C. Final: ☐ Resp. Monotributo: ☐ C.U.I.T.: 378958

Supervisor: Julieta Rios

N° REMITO ASOCIADO: 378958

Hora de llegada: 11:30 Hora de retiro: 14:25

M. Preventivo ☐ M. Correctivo ☒ Emergencia ☐ Visita ☐

TÉCNICOS:

1 Gomez Franco
2 Sergio Miguel
3
4

RECINTO CRIOGÉNICO

DATOS	TAV	TAV
Cap. Evaporador [Nm3/h]:	<u>150</u>	
Nivel tanque ^{INH} [mmH2O]:	<u>162,45</u>	
Presión tanque [Bar]:	<u>8,2</u>	
Presión C. Reg (S.R) [Bar]:	<u>-</u>	
Presión C. Reg (Reg) [Bar]:	<u>8,2</u>	
PeP_Presión Inicio [Bar]:	<u>6,8</u>	
PeP_Presión Fin [Bar]:	<u>8,2</u>	
Eco_Presión apertura [Bar]:	<u>8,4</u>	<u>14:25</u>
VS1_n°:	<u>1115</u>	
VS2_n°:	<u>1116</u>	
Vencimiento VS:	<u>07/03/24</u>	
P. barral [Bar]: Alta (baja)	Barral: <u>130</u> Reg.: <u>7</u>	
Vencimiento barral:	<u>21/02/25</u>	

SALA DE MÁQUINAS

Sala N° / SIGMA
Presión AC [Bar]	
Presión VAC [Bar]	
Cuadro Filtrado_1	Activo / Reserva
Cuadro Filtrado_2	Activo / Reserva
Secador n°	
Purga automática	
Compresor	Bba. vacío
Punta (n°)	
Tiempo marcha	
Tiempo parada	

MATERIALES UTILIZADOS: 2 presioneros numerados fueron cambiados, control de presión inicial y final de Reguladora de Tanque TAV-658, control de inicio de elanizador, control de presión de la Rampa de Tubos de emergencia, limpieza de manómetro Salida de Cuadro de Regulación. Se dejó instalado en funciones con los valores detallados.

OBSERVACIONES: Se Realiza Asistencia técnica en respuesta al llamado al Número de guardia el día 20-3-2024, se verifica estado de los dispositivos de seguridad del TAV 658 encontrándose los dos APTOS y en señalización de válvulas de tres vías que se encuentran en posición de trabajo en un canal de descarga que no se el otro como respaldo, Q

FIRMA

ACLARACIÓN DE FIRMA