

# Rapport de contrôle

## Informations


Type de vérin : A0  
Date : 18 mai 2020  
Heure : 13:58

Identifiant : 202003201  
Conforme : **OUI**  
Temps mesure : 20s


## Tableau des test

Nom du test	Conforme	Message
raccord test	✓	Success
tube	✓	Le tube est au mauvais endroit
capteur	✓	Presence du capteur
flasque	✓	le flasque est mal fixe

## Photos du contrôle




Vue générale



a




b



c



d



e