

KELIŲ TYRIMO INSTITUTAS

AUTOMOBILIŲ KELIŲ MOKSLO LABORATORIJA

Saulétekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva Tel. +370 5 2744712, faks. +370 5 2370661, el. paŝtas: akml@vgtu.lt

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 8-540

2013-10-09

1. UŽSAKOVAS: UA	B "Tvirta", Paisetės	I km., LT-28332 Utenos r.	
(pavadinimas ir adresas)			
2. RANGOVAS*:		C-1 V. 1	
		(jei nesutampa su užsal	(covu)
3. GAMINTOJAS*:		(.V1 1.11	
		(užsakovo deklaruojar	nas)
4. BANDOMASIS OBJE	EKTAS: <u>kelio konst</u>		10.0
		(užsakovo deklaruojamas	pavadinimas, statybviete)
Vilniaus m., Algirdo g., v	ieta Nr. 2		
5. BANDYMO DATA:	2013-10-02		
C DANDVAA ATLUC	\\. A		
6. BANDYMĄ ATLIKU	Automobilių Kelii	ų mokslo laboratorijos inžinieri (p	us Modestas Burčikas ir areigos, v. pavardė)
inžiniavius Daulius II.d.	ina		
inžinierius Paulius Undz	enas		
7. PASTABOS: atliekant bandymą dalyvavo UAB "Tvirta" atstovas M. Repečka (papildoma informacija susijusi su konkrečiu bandymu)			
		(papildonia informacija susijusi su ko	onkreetu bandymu)
8. KITA INFORMACIJA	A: <u>Šie bandymų rezi</u>	ultatai susiję tik su konkrečiais	išbandytais pavyzdžiais
9. PRIEDAI: prie	edas Nr. 1 (Automobi	ilių kelių dangos konstrukcijos s (nurodomi priedų numeriai ir p	sluoksnių storių matavimo aktas),
		(narodonn priedų numeriai ir p	avaummai)
prie	edas Nr. 2 (šurfas), pi	riedas Nr. 3 (schema).	
		-	
Technikos vadovas	Milio	Jan S	Ovidijus Šernas
recinixos vadovas	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(parašas)	(v., pavardė)
		100	
		All	
Laboratorijos vedėjas	SANTIARS D	(parašas)	Viktoras Vorobjovas (v., pavardė)
			(**, paraide)