


Vilniaus m., S. Žukausko g.,
vieta Nr. 2



PASTABA: 14,0 cm gylyje pradėjo kauptis vanduo. Tarp skaldos sluoksnio ir putplasčio rasta polietileno plėvelė.