

REPORTE DE SERVICIO

ID: **HYDRA HYD001347** Orden de Trabajo: **CANCE-23/06/20**

Cliente: **Aluminios Megna**
Nombre del Sitio: **San Benito**
Dirección: **Fco. Montverde**
Serie: **HYD 001347** Marca: **Black Umbrella** Modelo: **HYDRA**
Falla Reportada:

Descripción del Servicio

Mantenimiento preventivo
Se le dan limpieza a rodillos y Sensores de Validador
todo O.K

No. Parte	Cantidad

Voltajes	
Fase Neutro	
Fase - Tierra	
Neutro - Tierra	
Fase Neutro (Reg)	
Fase Tierra (Reg)	
Neutro - Tierra Reg)	

Fecha de ser.	H. de viaje
23/06/20	
H. Llegada	H. Inicio Ser.
10:30	10:35
H. Termina	H. Cierre
10:50	10:50

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

INGENIERO DE SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

CLIENTE