

# FORM-PST-003 Postventa Equipos Rentados

		DAT	OS GENE	RALE	S			
INFORMACION COMPAÑÍA					DATOS DEL MONTACARGAS			
Cliente:	Dirección:		Marca: JUNGHEINRICH			RICH		
LOGIRAN S.A - RANSA CD1		KM 22 1/2 VIA A DAULE		Modelo:	MC680 ESE320-91599188			
		NIVI 22 1/2 VIA A DAULE			Serie:	91599188		
Responsable:		Cargo:		Horómetro:	5703,00			
David Carrasco		RESPONSABLE ASIGNADO		Año de Fabricación:	2016			
		RESPONSABLE ASIGNADO			Datos	BATERIA		CARGADOR
Ciudad:	Fecha:	Actividad:			Marca:	na		na
Guayaquil 02/11/2022		Mantenimiento Correctivo de Montacargas			Modelo:	na		na
					Serie:	na		na
Estado Inicial del Equipo:		¿Lo ejecuta?			Voltaje:	1,00	Densidad:	-
INOPERATIVO		¿Existe evidencia de la revisión diaria del equipo montacarga? (Elaboración del CHECK LIST)	Siempre	Х	Amperaje:	1,00	1,00	na
Fuente de Energía:			Rara Vez		Dimensiones:	1,00 / 1,00 / 1,00		-
ELECTRICO			Nunca		Tiempo Duracion Bateria:		7	-

				CHEQUEO DE C	TNO	ROL			
SISTEMA HIDRAULICO CARGADOR			FRENOS		MÀSTIL		MARCHA		
Estado/Nivel de Aceite	NA	Carcasa	NA	Eficiencia / Mecanismo	NA	Interruptor Límite	NA	Revisión / Cambio Bujías	NA
Fugas	NA	Cables	NA	Estado Zapatas	NA	Lubricado de Cadenas	NA	Aceite Motor	NA
Mangueras/Conexiones	NA	Conectores	NA	Líquido de Frenos	NA	Topes superiores / Topes inferiores	NA	Bandas	NA
Filtros	NA	Limpieza	NA	Switch de Seguridad	NA	Empaques	NA	Refrigerante	NA
Func. Válvulas / Controles	NA	Ajuste de Terminales	NA	Pedal Freno	NA	Cables de Control	NA	Motor Arranque / Alternador	NA
Motor / Escobillas	NA	CHASIS		Pedal Freno	NA	Engrasar	NA	Filtro de Aire	NA
Cilindros / Vástagos	NA	Soporte / Techo	NA	TRACCIÓN		Tensión de Cadena	NA	Sistema de Combustible	NA
SISTEMA ELÉCTRICO	)	Uniones Atornilladas	NA	Nivel / Cambio de Aceite	NA	Chequeos Rodillos	NA	EQUIPOS ADICIONALE	S
Fusibles	NA	Ajustes de Conjunto	NA	Filtro / Cambio	NA	UNIDAD DE CONTROL		Horquillas	NA
Cables / Terminales	NA	Asiento Conductor	NA	Fugas	NA	Lisa / Tarjetas	NA	Carro porta horquilla	NA
Sistema de Seguridad	NA	Letreros Indicadores	NA	Motor / Escobillas	NA	DIRECCIÓN		MATERIAL MTO.	
Conectores/Controladores	NA	Enganche de Remolque	NA	REVISIÓN DE OPERACI	ÓN	Generador de Torque	NA	Agua para batería	NA
Tornillería Eléctrica	NA	RUEDAS		Medidor Horas	NA	Motor / Escobillas	NA	Desengrasante	NA
Escobillas de Motores	NA	Estado de Soportes	NA	Indicador de Descarga	NA	Cadena de Dirección	NA	Grasa	NA
BATERÍA		Estado de Ruedas	NA	Bocina	NA	Niveles de Aceite y Grasa	NA	Aceite hidráulico	NA
Estado de Baterías	NA	Retirar Hilos	NA	Luces Indicadores / Faros	NA	Tensión de la Cadena	NA	Aceite transmisión	NA
Nivel de Electrolito	NA	Engrasar	NA	Switch de Emergencia	NA	Columna de Dirección	NA	Limpiador de motores	NA
Conectores/pernos/tapon.	NA	Desgaste de bandaje	NA	Operacón de Controles	NA	Rodamientos	NA	Lubricante de cadena	NA
Estado de Cables	NA	Presión Inflado	NA	Limpieza de Equipo	NA	Cilindro / Vástagos	NA	Otros:	NA
Densidad Promedio	NA	Rodamientos	NA	Limpieza Área de Trabajo	NA				
	Revi	sado (Rv), Limpiado (L), A	justa	ado (A), Lubricado (Lu), Rep	arado	(Rp), Cambiado (C), Dañado (X), No	Aplic	a (NA)	

### **DESCRIPCIÓN DE LA FALLA**

EQUIPO NO ENCIENDE SE ESCUCHA UNSONIDO EN LA RUEDA

### MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO

REVISION DE FUSIBLES REVISION DE CONTACTOR REVISION Y ASUATE DE PERNERIAD EQUIPO ENCIENDE DESMONTAJE DE RUEDA POR SONIDO POR MAL PUESTA DE RUEDA RUEDA DAÑADA

INSUMOS Y REPUESTOS INSTALADOS							
Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad				

# **OBSERVACIONES**

REVISION DE FUSIBLES REVISION DE CONTACTOR REVISION Y ASUATE DE PERNERIAD EQUIPO ENCIENDE DESMONTAJE DE RUEDA POR SONIDO POR MAL PUESTA DE RUEDA RUEDA DAÑADA ing. se encuentra en reunion

INSUMOS Y REPUESTOS SUGERIDOS							
Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad				
RUEDAS DE APOYO RUEDAS DE APOYO	2,00						

Firma Recibido a Satisfacción Cliente:	Calificación del Servicio:	Firma Técnico:
-		
	5	
CARLOS		BRYAN VERA

## Cronograma de Tiempos

Técnico	Arribo a Cliente	Inicio de Mantenimiento	Fin de Mantenimiento	Firma de OT por el Cliente
BRYAN VERA	10:30:00	10:30:00	13:00:00	13:00:00



# Samsung Quad Camera Tornada con mi Galaxy A3h2 kkrikkkriktiststron





