

DATOS GENERALES							
INFORMACION COMPAÑÍA				DATOS DEL MONTACARGAS			
Cliente: LOGIRAN S.A - RANSA CD1		Dirección: KM 22 1/2 VIA A DAULE		Marca: JUNGHEINRICH			
				Modelo: MC354 ERE 120-98047638			
				Serie: 98047638			
Responsable: David Carrasco		Cargo: RESPONSABLE ASIGNADO		Horómetro: 7191,00			
				Año de Fabricación: 2012			
				Datos		BATERIA	
						CARGADOR	
Ciudad: Guayaquil		Fecha: 26/07/2022		Actividad: Mantenimiento Correctivo de Montacargas			
				Marca: JUNGHEINRICH		na	
				Modelo: 24v2pzs250		na	
				Serie: 1		1	
Estado Inicial del Equipo: INOOPERATIVO		¿Lo ejecuta? Siempre X Rara Vez Nunca		Voltaje: 24,00		Densidad: -	
				Amperaje: 250,00		1,00	
Fuente de Energía: ELECTRICO		¿Existe evidencia de la revisión diaria del equipo montacarga? (Elaboración del CHECK LIST) Siempre X Rara Vez Nunca		Dimensiones: 1,00 / 1,00 / 1,00		-	
				Tiempo Duración Bateria: 5		-	

CHEQUEO DE CONTROL							
SISTEMA HIDRAULICO		CARGADOR		FRENOS		MÁSTIL	
Estado/Nivel de Aceite	Rv	Carcasa	NA	Eficiencia / Mecanismo	NA	Interruptor Límite	NA
Fugas	Rv	Cables	NA	Estado Zapatas	NA	Lubricado de Cadenas	NA
Mangueras/Conexiones	Rv	Conectores	NA	Líquido de Frenos	NA	Topes superiores / Topes inferiores	NA
Filtros	Rv	Limpieza	NA	Switch de Seguridad	NA	Empaques	NA
Func. Válvulas / Controles	Rv	Ajuste de Terminales	NA	Pedal Freno	NA	Cables de Control	NA
Motor / Escobillas	Rv	CHASIS		Pedal Freno	NA	Engrasar	NA
Cilindros / Vástagos	Rv	Soporte / Techo	NA	TRACCIÓN		Tensión de Cadena	NA
SISTEMA ELÉCTRICO		Uniones Atornilladas	NA	Nivel / Cambio de Aceite	NA	Chequeos Rodillos	NA
Fusibles	NA	Ajustes de Conjunto	NA	Filtro / Cambio	NA	UNIDAD DE CONTROL	
Cables / Terminales	NA	Asiento Conductor	NA	Fugas	NA	Lisa / Tarjetas	NA
Sistema de Seguridad	NA	Letreros Indicadores	NA	Motor / Escobillas	NA	DIRECCIÓN	
Conectores/Controladores	NA	Enganche de Remolque	NA	REVISIÓN DE OPERACIÓN		Generador de Torque	NA
Tornillería Eléctrica	NA	RUEDAS		Medidor Horas	NA	Motor / Escobillas	NA
Escobillas de Motores	NA	Estado de Soportes	NA	Indicador de Descarga	NA	Cadena de Dirección	NA
BATERÍA		Estado de Ruedas	NA	Bocina	NA	Niveles de Aceite y Grasa	NA
Estado de Baterías	NA	Retirar Hilos	NA	Luces Indicadores / Faros	NA	Tensión de la Cadena	NA
Nivel de Electrolito	NA	Engrasar	NA	Switch de Emergencia	NA	Columna de Dirección	NA
Conectores/pernos/tapon.	NA	Desgaste de bandaje	NA	Operación de Controles	NA	Rodamientos	NA
Estado de Cables	NA	Presión Inflado	NA	Limpieza de Equipo	NA	Cilindro / Vástagos	NA
Densidad Promedio	NA	Rodamientos	NA	Limpieza Área de Trabajo	NA		

Revisado (Rv), Limpiado (L), Ajustado (A), Lubricado (Lu), Reparado (Rp), Cambiado (C), Dañado (X), No Aplica (NA)



DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
rueda motriz patina debido a que se salio eje de dirección

MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO
na

INSUMOS Y REPUESTOS INSTALADOS			
Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

OBSERVACIONES
equipo no operativo debido a que se salio de su sitio el eje de dirección y rueda motriz patina

INSUMOS Y REPUESTOS SUGERIDOS			
Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

Firma Recibido a Satisfacción Cliente:	Calificación del Servicio:	Firma Técnico:
 David Carrasco	5	 JAIRO CEDEÑO

Cronograma de Tiempos				
Técnico	Arribo a Cliente	Inicio de Mantenimiento	Fin de Mantenimiento	Firma de OT por el Cliente
JAIRO CEDEÑO	16:30:00	16:30:00	18:00:00	18:05:00



