

## FORM-PST-003 Postventa Equipos Vendidos

		DAT	OS GENE	RALE	S			
	INFORMAC	CION COMPAÑÍA			D/	TOS DEL	MONTACARGA	S
Cliente:		Dirección:			Marca:		JUNGHEIN	RICH
LOGIRAN S.A - RANSA CD1		KM 22 1/2 VIA A DAULE			Modelo:	MC042 ERE 120-98020703		
LOGINAN S.A	- NANSA GDT	NIVI 22 1/2 VIA A DAULE			Serie:	9820703		
Responsable:		Cargo:			Horómetro:		1,00	
David C	arracco	RESPONSABLE ASIGNADO			Año de Fabricación:	2022		
David	allasco				Datos	BATERIA		CARGADOR
Ciudad:	Fecha:	Actividad:			Marca:	JUNG	SHEINRICH	na
Cuavaguil	30/05/2022	Mantanimianta Brayantiy	Mantenimiento Preventivo de Bateria			24		na
Guayaquil	30/05/2022	Mantenimiento Preventivo de Bateria			Serie:	620240800441		1
Estado Inicial del Equi	po:	¿Lo ejecuta?	?		Voltaje:	24,00	Densidad:	-
OPER	ATIVO	¿Existe evidencia de la revisión	Siempre	Χ	Amperaje:	375,00	1,00	13
Fuente de Energía:		diaria del equipo montacarga?	Rara Vez		Dimensiones:	1,00	/ 1,00 / 1,00	-
ELEC	TRICO	(Elaboración del CHECK LÍST)	Nunca		Tiempo Duracion Bateria:	8		-

				CHEQUEO DE C	CONT	ROL			
SISTEMA HIDRAULICO	)	CARGADOR		FRENOS		MÀSTIL		MARCHA	
Estado/Nivel de Aceite	NA	Carcasa	NA	Eficiencia / Mecanismo	NA	Interruptor Límite	NA	Revisión / Cambio Bujías	NA
Fugas	NA	Cables	NA	Estado Zapatas	NA	Lubricado de Cadenas	NA	Aceite Motor	NA
Mangueras/Conexiones	NA	Conectores	NA	Líquido de Frenos	NA	Topes superiores / Topes inferiores	NA	Bandas	NA
Filtros	NA	Limpieza	NA	Switch de Seguridad	NA	Empaques	NA	Refrigerante	NA
Func. Válvulas / Controles	NA	Ajuste de Terminales	NA	Pedal Freno	NA	Cables de Control	NA	Motor Arranque / Alternador	NA
Motor / Escobillas	NA	CHASIS		Pedal Freno	NA	Engrasar	NA	Filtro de Aire	NA
Cilindros / Vástagos	NA	Soporte / Techo	NA	TRACCIÓN		Tensión de Cadena	NA	Sistema de Combustible	NA
SISTEMA ELÉCTRICO		Uniones Atornilladas	NA	Nivel / Cambio de Aceite	NA	Chequeos Rodillos	NA	EQUIPOS ADICIONALE	S
Fusibles	NA	Ajustes de Conjunto	NA	Filtro / Cambio	NA	UNIDAD DE CONTROL		Horquillas	NA
Cables / Terminales	NA	Asiento Conductor	NA	Fugas	NA	Lisa / Tarjetas	NA	Carro porta horquilla	NA
Sistema de Seguridad	NA	Letreros Indicadores	NA	Motor / Escobillas	NA	DIRECCIÓN		MATERIAL MTO.	
Conectores/Controladores	NA	Enganche de Remolque	NA	REVISIÓN DE OPERACI	ÓN	Generador de Torque	NA	Agua para batería	NA
Tornillería Eléctrica	NA	RUEDAS		Medidor Horas	NA	Motor / Escobillas	NA	Desengrasante	NA
Escobillas de Motores	NA	Estado de Soportes	NA	Indicador de Descarga	NA	Cadena de Dirección	NA	Grasa	NA
BATERÍA		Estado de Ruedas	NA	Bocina	NA	Niveles de Aceite y Grasa	NA	Aceite hidráulico	NA
Estado de Baterías	L	Retirar Hilos	NA	Luces Indicadores / Faros	NA	Tensión de la Cadena	NA	Aceite transmisión	NA
Nivel de Electrolito	L	Engrasar	NA	Switch de Emergencia	NA	Columna de Dirección	NA	Limpiador de motores	NA
Conectores/pernos/tapon.	L	Desgaste de bandaje	NA	Operacón de Controles	NA	Rodamientos	NA	Lubricante de cadena	NA
Estado de Cables	L	Presión Inflado	NA	Limpieza de Equipo	NA	Cilindro / Vástagos	NA	Otros:	NA
Densidad Promedio	L	Rodamientos	NA	Limpieza Área de Trabajo	NA				

INSUMOS Y REPUESTOS INSTALADOS				
Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad	

OBSERVACIONES
se realiza limpieza y se completa de agua destilada Bateria.

INSUMOS Y REPUESTOS SUGERIDOS

Descripción Cantidad Descripción Cantidad

Firma Recibido a Satisfacción Cliente:	Calificación del Servicio:	Firma Técnico:
David Carrasco	5	JAIRO CEDEÑO

Cronogram	a de Tiempos

Técnico Arribo a Cliente Inicio de Mantenimiento Fin de Mantenimiento Firm	
JAIRO CEDEÑO 08:20:00 09:00:00 10:00:00	

## **ANEXOS**



## **ANEXOS**

