

## FORM-PST-003 Postventa Equipos Rentados

		DAT	OS GEN	IERALE	S			
	INFORMAC	CION COMPAÑÍA			D/	ATOS DEL	MONTACARGA	AS
Cliente:		Dirección:			Marca:		JUNGHEIN	RICH
LOGIRAN S.A - RANSA CD1		KM 22 1/2 VIA A DAULE			Modelo:	MC391 ERE 120-98220878		
LOGINAN 3.A	N - HANSA CDT	NW 22 1/2 VIA A DAOLE			Serie:	98220878		
Responsable:		Cargo:			Horómetro: 3337,00			0
David (	Carrasco	RESPONSABLE ASI	ICNADO		Año de Fabricación:		2016	
David	Janasco	RESPONSABLE ASIGNADO			Datos	BATERIA CARG		CARGADOR
Ciudad:	Fecha:	Actividad:			Marca:	JUNG	GHEINRICH	JUNGHEINRICH
Guayaquil	01/04/2023	Mantanimianta Proventiv	0 500 bo	<b>'00</b>	Modelo:	24	v3pzs375	slt100
Guayaquii	01/04/2023	iviantenimiento Freventiv	Mantenimiento Preventivo 500 horas			1		1
Estado Inicial del Equ	iipo:	¿Lo ejecuta?	?		Voltaje:	24,00	Densidad:	-
OPER	RATIVO	¿Existe evidencia de la revisión	Siempre	e X	Amperaje:	375,00	1,00	70
Fuente de Energía:		diaria del equipo montacarga?		z	Dimensiones:	1,00 / 1,00 / 1,00		-
ELEC	TRICO	(Elaboración del CHECK LIST)	Nunca		Tiempo Duracion Bateria:	n 8		-

				CHEQUEO DE C	CONT	ROL			
SISTEMA HIDRAULICO	)	CARGADOR		FRENOS		MÀSTIL		MARCHA	
Estado/Nivel de Aceite	Rv	Carcasa	Rv	Eficiencia / Mecanismo	L	Interruptor Límite	NA	Revisión / Cambio Bujías	NA
Fugas	Rv	Cables	Rv	Estado Zapatas	L	Lubricado de Cadenas	NA	Aceite Motor	NA
Mangueras/Conexiones	Rv	Conectores	Rv	Líquido de Frenos	L	Topes superiores / Topes inferiores	NA	Bandas	NA
Filtros	Rv	Limpieza	Rv	Switch de Seguridad	L	Empaques	NA	Refrigerante	NA
Func. Válvulas / Controles	Rv	Ajuste de Terminales	Rv	Pedal Freno	L	Cables de Control	NA	Motor Arranque / Alternador	NA
Motor / Escobillas	Rv	CHASIS		Pedal Freno	L	Engrasar	NA	Filtro de Aire	NA
Cilindros / Vástagos	Rv	Soporte / Techo	Rv	TRACCIÓN		Tensión de Cadena	NA	Sistema de Combustible	NA
SISTEMA ELÉCTRICO Uniones Atornilladas		Uniones Atornilladas	Rv	Nivel / Cambio de Aceite	Rv	Chequeos Rodillos		EQUIPOS ADICIONALE	
Fusibles	L	Ajustes de Conjunto	Rv	Filtro / Cambio	Rv	UNIDAD DE CONTROL		Horquillas	NA
Cables / Terminales	L	Asiento Conductor	Rv	Fugas	Rv	Lisa / Tarjetas	L	Carro porta horquilla	NA
Sistema de Seguridad	L	Letreros Indicadores	Rv	Motor / Escobillas	Rv	DIRECCIÓN		MATERIAL MTO.	
Conectores/Controladores	L	Enganche de Remolque	Rv	REVISIÓN DE OPERACI	ÓN	Generador de Torque	Rv	Agua para batería	Rv
Tornillería Eléctrica	Ĺ	RUEDAS		Medidor Horas	Rv	Motor / Escobillas	Rv	Desengrasante	Rv
Escobillas de Motores	Ĺ	Estado de Soportes	L	Indicador de Descarga	Rv	Cadena de Dirección	Rv	Grasa	Rv
BATERÍA		Estado de Ruedas	L	Bocina	Rv	Niveles de Aceite y Grasa	Rv	Aceite hidráulico	Rv
Estado de Baterías	L	Retirar Hilos	L	Luces Indicadores / Faros	Rv	Tensión de la Cadena	Rv	Aceite transmisión	Rv
Nivel de Electrolito	L	Engrasar	L	Switch de Emergencia	Rv	Columna de Dirección	Rv	Limpiador de motores	Rv
Conectores/pernos/tapon.	L	Desgaste de bandaje	L	Operacón de Controles	Rv	Rodamientos	Rv	Lubricante de cadena	Rv
Estado de Cables	L	Presión Inflado	L	Limpieza de Equipo	Rv	Cilindro / Vástagos	Rv	Otros:	Rv
Densidad Promedio	L	Rodamientos	L	Limpieza Área de Trabajo	Rv				
	Revi	sado (Rv), Limpiado (L), A	justa	ado (A), Lubricado (Lu), Rep	arado	(Rp), Cambiado (C), Dañado (X), No	Aplic	a (NA)	

INSUMO	S Y REPUESTOS IN	ISTALADOS	
Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

## OBSERVACIONES

mantenimiento preventivo de 500hrs se realiza limpieza lubricación de equipo lubricación de partes móviles y revisión de componente eléctricos.

INSUM	OS Y REPUESTOS SU	JGER	IDOS	
Descripción	Cantidad		Descripción	Cantidad
Firma Recibido a Satisfacción Cliente:	Calificación del Servici	io:	Firma Técnico:	
Name and Address of the Owner, where the Owner, which the	5			

JAIRO CEDEÑO

David Carrasco

		enimiento Firma de OT por el Clie
JAIRO CEDEÑO 10:20:00 1	0:20:00 12:00:	12:00:00

## ANEXOS

### **ANEXOS**



# ANEXOS