

DATOS GENERALES						
INFORMACION COMPAÑÍA				DATOS DEL MONTACARGAS		
Cliente: LOGIRAN S.A - RANSA CD1		Dirección: KM 22 1/2 VIA A DAULE		Marca:	JUNGHEINRICH	
				Modelo:	MC680 ESE320-91599188	
				Serie:	91599188	
Responsable: David Carrasco		Cargo: RESPONSABLE ASIGNADO		Horómetro:	5605,00	
				Año de Fabricación:	2018	
Ciudad: Guayaquil		Fecha: 17/10/2022	Actividad: Mantenimiento Correctivo de Montacargas	Datos	BATERIA	CARGADOR
				Marca:	NA	Na
				Modelo:	NA	NA
				Serie:	Na	NA
Estado Inicial del Equipo: INOOPERATIVO		¿Lo ejecuta?		Voltaje:	24,00	Densidad: -
				Amperaje:	1,00	1,00
Fuente de Energía: ELECTRICO		¿Existe evidencia de la revisión diaria del equipo montacarga? (Elaboración del CHECK LIST)		Dimensiones:	1,00 / 1,00 / 1,00	
				Tiempo Duración Bateria:	8	-

CHEQUEO DE CONTROL						
SISTEMA HIDRAULICO	CARGADOR	FRENOS	MÁSTIL	MARCHA		
Estado/Nivel de Aceite	Rv Carcasa	Rv Eficiencia / Mecanismo	Rv Interruptor Límite	Rv Revisión / Cambio Bujías	NA	
Fugas	Rv Cables	Rv Estado Zapatas	Rv Lubricado de Cadenas	Rv Aceite Motor	NA	
Mangueras/Conexiones	Rv Conectores	Rv Líquido de Frenos	Rv Topes superiores / Topes inferiores	Rv Bandas	NA	
Filtros	Rv Limpieza	Rv Switch de Seguridad	Rv Empaques	Rv Refrigerante	NA	
Func. Válvulas / Controles	Rv Ajuste de Terminales	Rv Pedal Freno	Rv Cables de Control	Rv Motor Arranque / Alternador	NA	
Motor / Escobillas	Rv CHASIS	Rv Pedal Freno	Rv Engrasar	Rv Filtro de Aire	NA	
Cilindros / Vástagos	Rv Soporte / Techo	Rv TRACCIÓN	Rv Tensión de Cadena	Rv Sistema de Combustible	NA	
SISTEMA ELÉCTRICO	Uniones Atomilladas	Rv Nivel / Cambio de Aceite	Rv Chequeos Rodillos	Rv EQUIPOS ADICIONALES		
Fusibles	Rv Ajustes de Conjunto	Rv Filtro / Cambio	Rv UNIDAD DE CONTROL	Horquillas	Rv	
Cables / Terminales	Rv Asiento Conductor	Rv Fugas	Rv Lisa / Tarjetas	Rv Carro porta horquilla	Rv	
Sistema de Seguridad	Rv Letreros Indicadores	Rv Motor / Escobillas	Rv DIRECCIÓN	MATERIAL MTO.		
Conectores/Controladores	Rv Enganche de Remolque	Rv REVISIÓN DE OPERACIÓN	Generador de Torque	Rv Agua para batería	Rv	
Tornillería Eléctrica	Rv RUEDAS	Medidor Horas	Rv Motor / Escobillas	Rv Desengrasante	Rv	
Escobillas de Motores	Rv Estado de Soportes	Rv Indicador de Descarga	Rv Cadena de Dirección	Rv Grasa	Rv	
BATERÍA	Estado de Ruedas	Rv Bocina	Rv Niveles de Aceite y Grasa	Rv Aceite hidráulico	Rv	
Estado de Baterías	Rv Retirar Hilos	Rv Luces Indicadores / Faros	Rv Tensión de la Cadena	Rv Aceite transmisión	Rv	
Nivel de Electrolito	Rv Engrasar	Rv Switch de Emergencia	Rv Columna de Dirección	Rv Limpiador de motores	Rv	
Conectores/pernos/tapon.	Rv Desgaste de bandaje	Rv Operación de Controles	Rv Rodamientos	Rv Lubricante de cadena	Rv	
Estado de Cables	Rv Presión Inflado	Rv Limpieza de Equipo	Rv Cilindro / Vástagos	Rv Otros:	Rv	
Densidad Promedio	Rv Rodamientos	Rv Limpieza Área de Trabajo	Rv			

Revisado (Rv), Limpiado (L), Ajustado (A), Lubricado (Lu), Reparado (Rp), Cambiado (C), Dañado (X), No Aplica (NA)



DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
EQUIPO SUENA Y TIENE DESBALANCE EN LAS RUEDAS DE APOYO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO
SE EMBANCA EL EQUIPO, SE QUITA OERNOS Y BINCHA DE SEGURIDAD, SE QUITA RUEDAS Y SE HACE EL MLNTAJE DE LAS NUEVAS RUEDAS DE APOYO, COMPAÑERO JAIRO HACE PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

INSUMOS Y REPUESTOS INSTALADOS			
Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
RUEDAS DE APOYO	2,00		

OBSERVACIONES
ME MOVILIZO DESDE AGENCIA PARA LLEVAR RUEDAS E INSTALAR AL EQUIPO, EQUIPO OPERATIVO

INSUMOS Y REPUESTOS SUGERIDOS			
Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

Firma Recibido a Satisfacción Cliente:	Calificación del Servicio:	Firma Técnico:
 Carlos Sánchez	5	 JAIRO CEDEÑO, TYRONE ZAMBRANO

Cronograma de Tiempos				
Técnico	Arribo a Cliente	Inicio de Mantenimiento	Fin de Mantenimiento	Firma de OT por el Cliente
TYRONE ZAMBRANO	17:30:00	17:30:00	19:30:00	19:30:00
JAIRO CEDEÑO	N/A	18:00:00	19:30:00	N/A

ANEXOS

JUNGHEINRICH ECUADOR S.A.

ORDEN DE VENTA 64081

Cliente:	JUNGHEINRICH ECUADOR S.A.	Fecha:	10/01/2012
Producto:	REACTIVO	Fecha de entrega:	10/01/2012
Descripción:	ANALITICO REACTIVO PARA EL ANALISIS DE CARBONATOS EN AGUAS	Fecha de entrega:	10/01/2012
Condiciones de pago: 23 días después de la recepción.			
Nº	Nombre del cliente y número de venta	Descripción	Forma de pago
1	REACTIVO ANALITICO	REACTIVO	CONTADO
Indicador del tipo de producto de venta:		MATERIAL ANALITICO	
Comentarios:		REACTIVO ANALITICO	

Salido