

FORM-PST-003 **Taller**



		DAT	OS GEN	ERALE	S			
INFORMACION COMPAÑÍA					DATOS DEL MONTACARGAS			
Cliente:		Dirección:			Marca: JUNGHEINRICH			RICH
LOGIRAN S.A - RANSA CD1		KM 22 1/2 VIA A DAULE			Modelo:	MC288 ETV 318-91110864		
					Serie:	91110864		
Responsable:		Cargo:		Horómetro:	1,00			
David Carrasco		RESPONSABLE ASIGNADO		Año de Fabricación:	2016			
		RESPONSABLE ASIGNADO			Datos	BATERIA CARGAI		CARGADOR
Ciudad:	Fecha:	Actividad:			Marca:	N/A		N/A
Guayaquil	aguil 18/06/2023 Mantenimiento Correctivo de Montacargas		raac	Modelo:	N/A		N/A	
Guayaquii 10/00/2023		Mantenimiento Correctivo de Montacargas			Serie:	N/A		N/A
Estado Inicial del Equipo:		¿Lo ejecuta?			Voltaje:	48,00	Densidad:	-
INOPE	RATIVO	¿Existe evidencia de la revisión	Siempre	X	Amperaje:	700,00	1,00	N/A
Fuente de Energía:		diaria del equipo montacarga?	Rara Vez	<u> </u>	Dimensiones:	1,00 / 1,00 / 1,00		-
ELECTRICO		(Elaboración del CHECK LIST)	Nunca		Tiempo Duracion Bateria:	1		-

				CHEQUEO DE C	CNO	ROL			
SISTEMA HIDRAULICO CARGADOR		FRENOS		MÀSTIL	MARCHA				
Estado/Nivel de Aceite	Rv	Carcasa	NA	Eficiencia / Mecanismo	Rv	Interruptor Límite	Rv	Revisión / Cambio Bujías	R۱
Fugas	Rv	Cables	NA	Estado Zapatas	Rv	Lubricado de Cadenas	Rv	Aceite Motor	R
Mangueras/Conexiones	Rv	Conectores	NA	Líquido de Frenos	Rv	Topes superiores / Topes inferiores	Rv	Bandas	R۱
Filtros	Rv	Limpieza	NA	Switch de Seguridad	Rv	Empaques	Rv	Refrigerante	R۱
Func. Válvulas / Controles	Rv	Ajuste de Terminales	NA	Pedal Freno	Rv	Cables de Control	Rv	Motor Arranque / Alternador	R
Motor / Escobillas	Rv	CHASIS		Pedal Freno	Rv	Engrasar	Rv	Filtro de Aire	R
Cilindros / Vástagos	Rv	Soporte / Techo	NA	TRACCIÓN		Tensión de Cadena	Rv	Sistema de Combustible	R
SISTEMA ELÉCTRICO Uniones Atornilladas		Uniones Atornilladas	NA	Nivel / Cambio de Aceite	Rv	Chequeos Rodillos Rv		EQUIPOS ADICIONALES	
Fusibles	Rv	Ajustes de Conjunto	NA	Filtro / Cambio	Rv	UNIDAD DE CONTROL		Horquillas	R
Cables / Terminales	Rv	Asiento Conductor	NA	Fugas	Rv	Lisa / Tarjetas	Rv	Carro porta horquilla	R
Sistema de Seguridad	Rv	Letreros Indicadores	NA	Motor / Escobillas	Rv	DIRECCIÓN		MATERIAL MTO.	
Conectores/Controladores	Rv	Enganche de Remolque	NA	REVISIÓN DE OPERACI	ÓN	Generador de Torque	Rv	Agua para batería	R
Tornillería Eléctrica	Rv	RUEDAS		Medidor Horas	Rv	Motor / Escobillas	Rv	Desengrasante	R
Escobillas de Motores	Rv	Estado de Soportes	Rv	Indicador de Descarga	Rv	Cadena de Dirección	Rv	Grasa	R
BATERÍA		Estado de Ruedas	Rv	Bocina	Rv	Niveles de Aceite y Grasa	Rv	Aceite hidráulico	R
Estado de Baterías	NA	Retirar Hilos	Rv	Luces Indicadores / Faros	Rv	Tensión de la Cadena	Rv	Aceite transmisión	R
Nivel de Electrolito	NA	Engrasar	Rv	Switch de Emergencia	Rv	Columna de Dirección	Rv	Limpiador de motores	R
Conectores/pernos/tapon.	NA	Desgaste de bandaje	Rv	Operacón de Controles	Rv	Rodamientos	Rv	Lubricante de cadena	R
Estado de Cables	NA	Presión Inflado	Rv	Limpieza de Equipo	Rv	Cilindro / Vástagos	Rv	Otros:	R
Densidad Promedio	NA	Rodamientos	Rv	Limpieza Área de Trabajo	Rv				
	Revi	sado (Rv), Limpiado (L), A	justa	ado (A), Lubricado (Lu), Rep	arado	(Rp), Cambiado (C), Dañado (X), No	Aplic	a (NA)	

INSUMO	S Y REPUESTOS IN	ISTALADOS	
Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

OBSERVACIONES

12/6/23 se procede a realiza la limpieza del área se verifica fuga de aceite por la parte del banco se coloca desengrasante al piso y se realiza la limpieza se instala el plunller en el banco se completa el aceite del equipo se procede a probar funciones de desplazador y no realiza su función se procede a conectar el judi y se verifica que el las línea del conector esta van de soldada salgo a realiza la soldadura a fuera de las instalaciones del cliente procede a conectar el judi y realizar el ajuste de parámetros y se verifica una linea en mal estado se procede a corregir y probar función de desplazador y se verifica si buen funcionamiento se procede a parametrisar el recorrido de empuje del mástil se prueba todas sus funciones y se entrega al cliente

INSUMOS Y REPUESTOS SUGERIDOS					
Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad		
Firma Recibido a Satisfacción Cliente:	Calificación del Servicio	Firma Técnico:	<u> </u>		
Firma necibido a Satisfacción Cheffie:	Calificacion del Servicio	rima recinico:			
Marlon Pezo	5	ERICK STALIN RODRIGUEZ			

Técnico	Arribo a Cliente	Inicio de Mantenimiento	Fin de Mantenimiento	Firma de OT por el Cliente
ERICK STALIN RODRIGUEZ	10:00:00	10:30:00	17:00:00	17:30:00