

DATOS GENERALES						
INFORMACION COMPAÑÍA				DATOS DEL MONTACARGAS		
<b>Cliente:</b> LOGIRAN S.A - RANSA CD1		<b>Dirección:</b> KM 22 1/2 VIA A DAULE		<b>Marca:</b>	JUNGHEINRICH	
				<b>Modelo:</b>	MC064 ETV 216-91067684	
				<b>Serie:</b>	91067684	
<b>Responsable:</b> David Carrasco		<b>Cargo:</b> RESPONSABLE ASIGNADO		<b>Horómetro:</b>	16321,00	
				<b>Año de Fabricación:</b>	2020	
				<b>Datos</b>	<b>BATERIA</b>	<b>CARGADOR</b>
<b>Ciudad:</b> Guayaquil	<b>Fecha:</b> 18/07/2023	<b>Actividad:</b> Entrega de Equipo		<b>Marca:</b>	na	na
				<b>Modelo:</b>	na	CA133
				<b>Serie:</b>	BA046	na
<b>Estado Inicial del Equipo:</b>		<b>¿Lo ejecuta?</b>		<b>Voltaje:</b>	1,00	<b>Densidad:</b>
OPERATIVO		Siempre X		<b>Amperaje:</b>	1,00	1,00
<b>Fuente de Energía:</b>		¿Existe evidencia de la revisión diaria del equipo montacarga? (Elaboración del CHECK LIST)		<b>Dimensiones:</b>	1,00 / 1,00 / 1,00	
ELECTRICO		Nunca		<b>Tiempo Duracion Bateria:</b>	8	



CHEQUEO DE CONTROL						
SISTEMA HIDRAULICO	CARGADOR	FRENOS	MÁSTIL	MARCHA		
Estado/Nivel de Aceite	Rv Carcasa	Rv Eficiencia / Mecanismo	Rv Interruptor Límite	Rv Revisión / Cambio Bujías	Rv	
Fugas	Rv Cables	Rv Estado Zapatas	Rv Lubricado de Cadenas	Rv Aceite Motor	Rv	
Mangueras/Conexiones	Rv Conectores	Rv Líquido de Frenos	Rv Topes superiores / Topes inferiores	Rv Bandas	Rv	
Filtros	Rv Limpieza	Rv Switch de Seguridad	Rv Empaques	Rv Refrigerante	Rv	
Func. Válvulas / Controles	Rv Ajuste de Terminales	Rv Pedal Freno	Rv Cables de Control	Rv Motor Arranque / Alternador	Rv	
Motor / Escobillas	Rv CHASIS	Rv Pedal Freno	Rv Engrasar	Rv Filtro de Aire	Rv	
Cilindros / Vástagos	Rv Soporte / Techo	Rv TRACCIÓN	Rv Tensión de Cadena	Rv Sistema de Combustible	Rv	
SISTEMA ELÉCTRICO	Uniones Atornilladas	Rv Nivel / Cambio de Aceite	Rv Chequeos Rodillos	Rv EQUIPOS ADICIONALES		
Fusibles	Rv Ajustes de Conjunto	Rv Filtro / Cambio	Rv UNIDAD DE CONTROL	Horquillas	Rv	
Cables / Terminales	Rv Asiento Conductor	Rv Fugas	Rv Lisa / Tarjetas	Rv Carro porta horquilla	Rv	
Sistema de Seguridad	Rv Letreros Indicadores	Rv Motor / Escobillas	Rv DIRECCIÓN	MATERIAL MTO.		
Conectores/Controladores	Rv Enganche de Remolque	Rv REVISIÓN DE OPERACIÓN	Generador de Torque	Rv Agua para batería	Rv	
Tornillería Eléctrica	Rv RUEDAS	Rv Medidor Horas	Rv Motor / Escobillas	Rv Desengrasante	Rv	
Escobillas de Motores	Rv Estado de Soportes	Rv Indicador de Descarga	Rv Cadena de Dirección	Rv Grasa	Rv	
BATERÍA	Rv Estado de Ruedas	Rv Bocina	Rv Niveles de Aceite y Grasa	Rv Aceite hidráulico	Rv	
Estado de Baterías	Rv Retirar Hilos	Rv Luces Indicadores / Faros	Rv Tensión de la Cadena	Rv Aceite transmisión	Rv	
Nivel de Electrolito	Rv Engrasar	Rv Switch de Emergencia	Rv Columna de Dirección	Rv Limpiador de motores	Rv	
Conectores/pernos/tapon.	Rv Desgaste de bandaje	Rv Operación de Controles	Rv Rodamientos	Rv Lubricante de cadena	Rv	
Estado de Cables	Rv Presión Inflado	Rv Limpieza de Equipo	Rv Cilindro / Vástagos	Rv Otros:	Rv	
Densidad Promedio	Rv Rodamientos	Rv Limpieza Área de Trabajo	Rv			

Revisado (Rv), Limpiado (L), Ajustado (A), Lubricado (Lu), Reparado (Rp), Cambiado (C), Dañado (X), No Aplica (NA)

INSUMOS Y REPUESTOS INSTALADOS			
Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

OBSERVACIONES
Antes de recibir el equipo se da asistencia al compañero Andres Vivar con el equipo a combustión (instalación de motor de arranque, limpieza de evaporador) ésto se realizó para poder izar el mástil del MC064. Se baja mástil, equipo y cargador de la plataforma para después izar el mástil y armar el equipo. Equipo se realizó pruebas de funcionamiento, operativo entregado al cliente.

INSUMOS Y REPUESTOS SUGERIDOS			
Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

<b>Firma Recibido a Satisfacción Cliente:</b>	<b>Calificación del Servicio:</b>	<b>Firma Técnico:</b>
 Carlos Sanchez	5	 JAIRO CEDEÑO, HERNAN MACIAS

Cronograma de Tiempos				
Técnico	Arribo a Cliente	Inicio de Mantenimiento	Fin de Mantenimiento	Firma de OT por el Cliente
HERNAN MACIAS	10:30:00	10:30:00	15:30:00	15:30:00
JAIRO CEDEÑO	N/A	08:30:00	15:30:00	N/A











