


DATOS DE LA MAQUINA

Equipo:
EQP-0004
ELEVADOR PELLETIZADORA #1

Marca: BASF

Serial: EQP-0004



Vida Util estimada del Equipo:

OBSERVACIONES:

EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO

EQP-0004 - ELEVADOR PELLETIZADORA #1
HISTORIA DE MANTENIMIENTO GENERAL

Nº OT MANT	TIPO MANTENIMIENTO	FECHA CIERRE	DETALLES MANTENIMIENTO	ELABORADO POR
600000002	MANT CORRECTIVO, MANT. INTERNO			LUIS BARRIOS PALOMINO
600000015	MANT CORRECTIVO, MANT. INTERNO			
600000005	MANT CORRECTIVO, MANT. INTERNO	18/08/2021	se va a decir se hizo el mantenimiento correctivo a la máquina y evidenciamos que utilizando el insumo está funcionando mejor y nos dio el visto bueno la persona encargada	LUIS BARRIOS PALOMINO
600000006	MANT CORRECTIVO, MANT. INTERNO	02/09/2021	el servicio se hizo adecuadamente y Se recibió a satisfacción estamos realizando la revisión pertinente de la fuga del aceite encontramos de que tenía una pequeña perforación en la parte izquierda del del tubo por donde pasa el aceite y ahí es donde está el problema	LUIS BARRIOS PALOMINO
600000022	MANT CORRECTIVO, MANT. INTERNO	24/11/2021	por favor cuando estén entregando un tinto llegarle decirle a la persona invitada que se lo tomé pronto	LUIS HERRERA LAZARO
600000014	MANT PREVENTIVO, MANT. INTERNO	24/11/2021	no porque tenía muchos poluciones a tenemos otro equipo prendió al lado y no se podía. porque se hace una explosión si hacemos soldadura en el área del damper Entonces no se puede atrever el camello el trabajo	LUIS HERRERA LAZARO