

***PRUEBAS NIT: 890110850-5 Tel: 57-5 360 06 76

servicioalcliente@restrepogomez.com Via 40 No 54 - 58 Bod 5 Parque Ind La Maria -

BARRANQUILLA

ACTIVIDAD

48575

Estado actividad: Abierto - CERRADO EXITOSO

FECHA Y HORARIO (DD/MM/AAAA)

Fecha Hora Inicio Programacion: 21/09/2021 08:00:00

Fecha Hora Fin Programacion: 21/09/2021 10:00:00

INFORMACION CLIENTE Y ORDEN DE SERVICIO

Razon Social: ALIMENTOS BALANCEADOS

TEQUENDAMA S.A. Sucursal: SEDE 2 Dirección:

KM 2 VIA FUNZA COTA

COMENTARIOS

FAVOR TENER CUIDADO CON LA PINTURA

EJECUCION (DD/MM/AAAA)

Fecha y Hora Ejecucion/inicio: 21/09/2021 16:24:00

Fecha y Hora Ejecucion/cierre: 21/09/2021 16:29:00

NOTAS

le recomendamos al cliente que tenga mucho cuidado con el motor ya que se siente algunos cascabeles portales razón se le recomienda que vuelva a traer el vehículo durante una semana

Tecnico: LUIS MANUEL BARRIOS PALOMINO

Orden Servicio: 600000010

Asignado Por: NESTOR DUARTE

EVIDENCIAS DE ACTIVIDAD



Comentarios: estoy encontrando y que en la pintura hay una rayita qué tal vez Se generó al momento del ingreso



Comentarios: hemos evidenciado de que en el motor hay cierto ruido que puede ser de que hay un problema interno





***PRUEBAS NIT: 890110850-5 Tel: 57-5 360 06 76

servicioalcliente@restrepogomez.com Via 40 No 54 - 58 Bod 5 Parque Ind La Maria -

BARRANQUILLA

ACTIVIDAD

48575

Estado actividad:
Abierto - CERRADO EXITOSO

FECHA Y HORARIO (DD/MM/AAAA)

Fecha Hora Inicio Programacion: 21/09/2021 08:00:00

Fecha Hora Fin Programacion: 21/09/2021 10:00:00

INFORMACION CLIENTE Y ORDEN DE SERVICIO

Razon Social: ALIMENTOS BALANCEADOS

TEQUENDAMA S.A. Sucursal: SEDE 2 Dirección:

KM 2 VIA FUNZA COTA

EVIDENCIAS DE ACTIVIDAD

Comentarios: el filtro de aire estaba en malas condiciones y 6 el cambio pertinente



Tecnico: LUIS MANUEL BARRIOS PALOMINO

Orden Servicio: 600000010

Asignado Por: NESTOR DUARTE