

***PRUEBAS NIT: 890110850-5 Tel: 57-5 360 06 76

servicioalcliente@restrepogomez.com Via 40 No 54 - 58 Bod 5 Parque Ind La Maria -

BARRANQUILLA

OT-MAN - 600000014

ORDEN DE SERVICIO

Estado Orden Servicio: Cerrado - EJECUTADO

Fecha y Hora Ejecucion/cierre: 23/11/2021 - 10:58:00

FECHA Y HORARIO

Fecha y Hora Programacion: 23/11/2021 - 08:00:00

INFORMACION CLIENTE Y SUCURSAL

Razon Social: ALIMENTOS BALANCEADOS

TEQUENDAMA S.A.

Sucursal: SEDE 2

Dirección:

KM 2 VIA FUNZA CO

KM 2 VIA FUNZA COTA FUNZA

CUNDINAMARCA

INFORMACION TECNICO

TECNICO(S) EJECUTADO (S): LUIS BARRIOS PALOMINO

LUIS HERRERA LAZARO

COMENTARIOS ORDEN SERVICIO

CALIBRACION DE EQUIPO

RESOLUCION DEL SERVICIO:

no porque tenía muchos poluciones a tenemos otro equipo prendió al lado y no se podía.

porque se hace una explosión si hacemos soldadura en el área del damper Entonces no se puede atrever el camello el trabajo

SERVICIOS	METODO APLICACION	PRODUCTO	COSUMO TOTAL	DOSIFICACION	LOTE	FECHA VENCIMIENTO
Articulos						
-		CHUMACERA BASE PEDESTAL SY 1.15/16 TF SKF	1.00 UND	0.00		
-		CRIBA DE 5MM MOLINO DE VISCERAS	2.00 UND	0.00		
-		FLEXIMETALICO DE 2" X 150 PSI	3.00 UND	0.00		
-		LONA REF: 800 1.20 MTS ANCHO	2.00 UND	0.00		
Mano de Obra						
-		HORAS SERVICIOS	1.00 UND	0.00		
-		TALADRO	1.00 UND	0.00		
Viaticos						
-		CAMIONETA	1.00 UND	0.00		
-		GASOLINA	5.00 UND	0.00		
-		PEAJE	2.00 UND	0.00		

Contacto: JHON FREDDY SUAREZ

Cargo: SUPERVISOR

Telefono: 3005648874

Correo: jduarte@gmail.com

Victory

Recibido Por Nombre: victor CC: 12654

Entregado Por LUIS BARRIOS PALOMINO, LUIS HERRERA LAZARO