

**\*\*\*PRUEBAS**

**NIT:** 890110850-5

**Tel:** 57-5 360 06 76

servicioalcliente@restrepogomez.com

Via 40 No 54 - 58 Bod 5 Parque Ind La Maria -  
BARRANQUILLA

**Estado actividad:**

Cerrado - CERRADO EXITOSO

**INFORMACION CLIENTE Y ORDEN DE SERVICIO**

**Razon Social:** ALIMENTOS BALANCEADOS  
TEQUENDAMA S.A.

**Sucursal:** SEDE 2

**Dirección:**  
KM 2 VIA FUNZA COTA

**Tecnico:** LUIS MANUEL BARRIOS PALOMINO

**Orden Servicio:** 600000011

**Asignado Por:** NESTOR DUARTE

**FECHA Y HORARIO (DD/MM/AAAA)**

**Fecha Hora Inicio Programacion:**  
23/09/2021 08:00:00

**Fecha Hora Fin Programacion:**  
23/09/2021 09:00:00

**COMENTARIOS**

OJO QUE EL MOTOR TIENE UN RUIDO EN LA CULATA

**EJECUCION (DD/MM/AAAA)**

**Fecha y Hora Ejecucion/inicio:**  
23/09/2021 15:58:00

**Fecha y Hora Ejecucion/cierre:**  
23/09/2021 16:02:00

**NOTAS**

el cliente debe tener en cuenta que todos los días tiene que revisar el motor por la fisura que tienen el pistón Es recomendable que siempre esté revisando el nivel de aceite y también el nivel del líquido refrigerante

**EVIDENCIAS DE ACTIVIDAD**

**1**

**Comentarios:** efectivamente tenemos un ruido en la culata eso se tiene que revisar urgentemente



**2**

**Comentarios:** miramos El ruido que estaba en la culata Y tenemos una fisura esta figura se encuentra en el pistón



**\*\*\*PRUEBAS**

**NIT:** 890110850-5

**Tel:** 57-5 360 06 76

servicioalcliente@restrepogomez.com

Via 40 No 54 - 58 Bod 5 Parque Ind La Maria -  
BARRANQUILLA

**ACTIVIDAD**

**48580**

**Estado actividad:**

Cerrado - CERRADO EXITOSO

**INFORMACION CLIENTE Y ORDEN DE SERVICIO**

**Razon Social:** ALIMENTOS BALANCEADOS  
TEQUENDAMA S.A.

**Sucursal:** SEDE 2

**Dirección:**  
KM 2 VIA FUNZA COTA

**Tecnico:** LUIS MANUEL BARRIOS PALOMINO

**Orden Servicio:** 600000011

**Asignado Por:** NESTOR DUARTE

**FECHA Y HORARIO (DD/MM/AAAA)**

**Fecha Hora Inicio Programacion:**

23/09/2021 08:00:00

**Fecha Hora Fin Programacion:**

23/09/2021 09:00:00

**EVIDENCIAS DE ACTIVIDAD**

**3**

**Comentarios:** los tubos que van desde el motor a la caja de cambio está correctamente el aire acondicionado también

