

REPORTE DE CALIBRACIÓN

medicsion certificado no. LF040512247011

TRAZABILIDAD INSTRUMENTO EQUIPO PATRÓN

Medición S.A.S garantiza la trazabilidad de sus equipos patrón utilizados para establecer la trazabilidad al sistema internacional de unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones en laboratorios competentes, conforme a los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017

EQUIPO	LUXOMETRO
MARCA	LUTRON
MODELO	LX-105
SERIE	L827373
NO. CERTIFICADO	DE3408-23

RANGO	0-999 LUX
RESOLUCIÓN	0.1 icsion
FECHA CALIBRACIÓN	23-08-17
PROXIMA CALIBRACIÓN	25-0817 25-0817 25-0817 25-0817 25-0817 25-0817 25-0817
CALIBRADO POR	SET & GAD

INFORMACIÓN RELEVANTE

La información acerca del sitio de medición, así como las fechas en que se recibe y se calibra el equipo se plasma a continuación, así como las condiciones con las que contaba el ambiente al momento de la calibración. medicsion - medicsion

FECHA DE RECEPCIÓN	11 de diciembre de 2024 Sion
FECHA DE CALIBRACIÓN	11 de diciembre de 2024 Sign
SITIO DE CALIBRACIÓN	E.S.E HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
METROLOGO	Ruben Dario Ospina Lagos
medicsion	medicsion







