

## Certificado de calibración

NO. L0305122477XE

## INFORMACION DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

MAGNITUD

EQUIPOnedicsion

MARCA

**MODELO** 

SERIE

**ACTIVO FIJO** 

UNIDAD DE MEDIDA

RESOLUCION

RANGO DE MEDICION

**POTENCIA** 

LAMPARA DE FOTOCURADO

DTE

LUX E

L2310277XE

N.R

mmW/cm²nedicsion

1

400 - 1900

## INFORMACION CLIENTE

SOLICITANTE

DIRECCION SOLICITANTE

UBICACION

FECHA DE CALIBRACION

**NUMERO DE PAGINAS** 

E.S.E HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ

CR 5 26 03 PUERTO BOYACA

**ODONTOLOGIA** 

11 de diciembre de 2024

5

FIRMAS AUTORIZADAS

Ruben Dario Ospina Lagos

~ Calibró Sion

Katherine Mosquera

-\medicsion

→ medicsion | ...

SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN DE ESTE REPORTE SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE MEDICSION S.A.S ASÍ COMO DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO. LOS RESULTADOS DE CALIBRACIÓN EXPRESADOS EN ESTE REPORTE SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN Y DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA UTILIZACIÓN DE DICHO EQUIPO. EL REPORTE NO ES VÁLIDO SIN LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE MEDICSION S.A.S