

Certificado de calibración

NO. P07130225N.R

INFORMACION DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

MAGNITUD

EQUIPOREDICSION

MARCA

MODELO

SERIE

ACTIVO FIJO

UNIDAD DE MEDIDA

RESOLUCION

RANGO DE MEDICION

PRESION

ESFIGMOMANOMETRO

GMD

ANAEROIDE

N.R

N.R

mmHg medicsion

2mmHg

40 - 280

INFORMACION CLIENTE

SOLICITANTE

DIRECCION SOLICITANTE

UBICACION

FECHA DE CALIBRACION

NUMERO DE PAGINAS

ESE Hospital San José de La Palma

Cra. 5 #1-04

AMBULANCIA OJK-058

13 de febrero de 2025

5

FIRMAS AUTORIZADAS



Ingeniera Alejandra Vargas

Calibró SION

1 medation of

Katherine Mosquera



→ medicsion | ...

SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN DE ESTE REPORTE SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE MEDICSION S.A.S ASÍ COMO DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO. LOS RESULTADOS DE CALIBRACIÓN EXPRESADOS EN ESTE REPORTE SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN Y DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA UTILIZACIÓN DE DICHO EQUIPO. EL REPORTE NO ES VÁLIDO SIN LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE MEDICSION S.A.S