

ATLAS YACHTS

CUSTÓDIA DIGITAL DE ATIVOS NÁUTICOS

DOSSIÊ SUPERYACHT

IMPERADOR DO SUL

Superyachts & ativos de legado

Nº DO DOSSIÊ	TIER	PORTE	VALOR
YA-2025-00089	Superyacht	80+ pés	US\$ 600

DOCUMENTO CONFIDENCIAL — USO RESTRITO

Este dossiê é emitido exclusivamente pela plataforma Atlas Yachts e destina-se à consulta por partes autorizadas. A reprodução ou distribuição não autorizada é expressamente proibida.

01 — IDENTIFICAÇÃO DA EMBARCAÇÃO

NOME DA EMBARCAÇÃO	TIPO / CATEGORIA
IMPERADOR DO SUL	Superyacht
FABRICANTE	MODELO
Azimut-Benetti	Azimut 105
ANO DE FABRICAÇÃO	COMPRIMENTO (PÉS)
2019	105 pés
NÚMERO DE REGISTRO	BANDEIRA
TG-55501-SP	Brasil — Bandeira Internacional (Cayman)

02 — HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

ORDEM	PROPRIETÁRIO	PERÍODO	TRANSFERÊNCIA
1º	Carlos Eduardo Menezes	2018 – 2021	Proprietário Original
2º	Náutica Horizonte Ltda.	2021 – 2023	Compra e Venda
3º	Roberto Albuquerque	2023 – atual	Compra e Venda

03 — DOCUMENTAÇÃO LEGAL E FISCAL

- ✓ Certificado de Registro de Embarcação (CPAM)
- ✓ Certificado de Segurança da Embarcação (CSE)
- ✓ Seguro Obrigatório DPEM vigente
- ✓ Habilitação do proprietário (Arrais Amador)
- ✓ Comprovante de IPVA náutico quitado
- ✓ Nota fiscal de aquisição

04 — HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO

DATA	SERVIÇO REALIZADO	RESPONSÁVEL	STATUS
Mar/2023	Revisão geral motor — 500h	Oficina Marítima SP	OK
Jul/2023	Troca impulsores e zínco	Marina Santos	OK
Jan/2024	Pintura fundo antivegetativo	Estaleiro Guarujá	OK
Abr/2024	Revisão sistemas elétricos	Elétrica Náutica RJ	OK
Out/2024	Substituição coxim motor BB	Volvo Penta SP	OK

06 — INSPEÇÃO TÉCNICA CERTIFICADA

DATA DA INSPEÇÃO

14/03/2025

INSPETOR RESPONSÁVEL

Eng. Ricardo Alves — CREA 12345-SP

METODOLOGIA

Inspeção visual + ensaio não destrutivo (ultrassom)

RESULTADO POR SISTEMA

SISTEMA	STATUS	OBSERVAÇÃO
Casco e Estrutura	APROVADO	Sem deformações ou pontos de corrosão ativos.
Motorização	APROVADO	Motor em condições normais de operação.
Sistema Elétrico	APROVADO	Fiação e painel revisados. Sem curtos identificados.
Sistema Hidráulico	ATENÇÃO	Mangueira de direção com desgaste — substituição recomendada.
Equipamentos de Segurança	APROVADO	Coletes, sinalizadores e balsa dentro da validade.
Navegação e Eletrônica	APROVADO	GPS, VHF e sonar funcionando corretamente.

07 — HISTÓRICO DE SINISTROS E REPAROS

DATA	EVENTO	REPARO REALIZADO	VALOR (USD)
Jun/2021	Colisão menor em marina	Reparo fibra proa — aprovado laudo	USD 1.800
Nov/2023	Dano por mau tempo	Troca toldo e antenas	USD 3.200

Todos os reparos foram realizados por estaleiros certificados e documentados com notas fiscais e laudos técnicos arquivados no cofre digital.

08 — AVALIAÇÃO DE MERCADO

VALOR DE MERCADO ESTIMADO

USD 185.000

METODOLOGIA

Comparativo de mercado + depreciação técnica

DATA DA AVALIAÇÃO

Março 2025

FONTE DE REFERÊNCIA

YachtWorld Index + BUC (Brazilian Used Craft)

A avaliação considera estado de conservação, histórico de manutenção, equipamentos embarcados e comparativo com vendas recentes de embarcações similares no mercado nacional e internacional.

09 — RELATÓRIO PARA SEGURADORA

Este relatório consolida as informações técnicas necessárias para contratação ou renovação de apólice de seguro marítimo.

VALOR SEGURADO RECOMENDADO

USD 185.000

USO DECLARADO

Lazer — Costeiro

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Completos e dentro da validade

CLASSE DE RISCO

Baixo

LOCAL DE ATRACAÇÃO

Marina Paraty — RJ

HISTÓRICO DE SINISTROS

2 ocorrências menores (2021 e 2023)

NÚMERO IMO

IMO 9876543

CLASSE DE CERTIFICAÇÃO

RINA — Bureau Veritas

VALIDADE DO CERTIFICADO

Dezembro 2026

BANDEIRA DE REGISTRO

Brasil (Marinha do Brasil)

CERTIFICADO DE ARQUEAÇÃO

ARQUEA-2024-00312

CONFORMIDADE SOLAS

Aprovado

- ✓ ISM Code — International Safety Management
- ✓ ISPS Code — International Ship and Port Facility Security
- ✓ MARPOL — Prevenção de Poluição Marítima
- ✓ MLC 2006 — Maritime Labour Convention
- ✓ Certificado de Rádio (ITU)

11 — AUDITORIA ESTRUTURAL DO CASCO

MÉTODO DE INSPEÇÃO

Ensaio Ultrassônico (UT) — ASNT NDT Level II

PONTOS INSPECIONADOS

48 pontos distribuídos em 6 zonas estruturais

DATA DA AUDITORIA

Fevereiro 2025

ZONA ESTRUTURAL	INTEGRIDADE	STATUS
Zona 1 — Proa	98%	APROVADO
Zona 2 — Amidships BB	100%	APROVADO
Zona 3 — Amidships BE	97%	APROVADO
Zona 4 — Popa	99%	APROVADO
Zona 5 — Fundo Central	95%	APROVADO
Zona 6 — Casa de Máquinas	93%	APROVADO

12 — SUPORTE À DUE DILIGENCE

Esta seção consolida os indicadores críticos para análise por fundos, gestores de patrimônio, financiadores e seguradoras internacionais.

Índice de Integridade Estrutural	96.7 / 100	✓
Histórico de Sinistros (10 anos)	2 ocorrências menores	✓
Regularidade Documental	Completa	✓
Compliance Internacional	Aprovado — RINA / Bureau Veritas	✓
Pendências Judiciais	Nenhuma registrada	✓
Dívidas e Gravames	Livre e desembaraçado	✓

13 — ACESSO AO COFRE DIGITAL

Este dossiê está vinculado ao cofre digital Atlas Yachts. O acesso é concedido mediante convite e autenticação segura.

URL DE ACESSO	ID DO ATIVO
app.yachtsatlas.com	YA-2025-00089
NÍVEL DE ACESSO	AUTENTICAÇÃO
Somente Leitura (Convidado)	2FA obrigatório

PERMISSÕES DISPONÍVEIS NESTE DOSSIÊ

- ✓ Visualizar todos os documentos
- ✓ Download do dossiê em PDF
- ✓ Compartilhar link de acesso temporário
- ✓ Acesso via API (token privado)
- ✓ Convidar múltiplos usuários com permissões distintas

— CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DIGITAL

Este documento foi gerado e certificado pela plataforma Atlas Yachts. A integridade de cada seção é garantida por hash SHA-256 registrado no momento da emissão.

EMITIDO POR	DATA DE EMISSÃO	HASH DO DOCUMENTO
Atlas Yachts Platform	10/05/2025	a3f7c2...9d41be